





Tomo III - Anexo - 5
Reportes de Estabilidad Dinámica





Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Costa Norte G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Costa Norte G1








Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1








Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1








Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Punta Rincon G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Punta Rincon G1








Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Bahia Las Minas G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Bahia Las Minas G1








Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Punta Rincon G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Punta Rincon G1





Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1



Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1

