





Tomo III - Anexo - 5  
Reportes de Estabilidad Dinámica





### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Costa Norte G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Costa Norte G1








### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1








### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1










### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Punta Rincon G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Punta Rincon G1







### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Bahia Las Minas G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Bahia Las Minas G1








### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Punta Rincon G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Punta Rincon G1





### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1



### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1

