

 ANEXO A Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ELEKTRA NORESTE S.A., por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de JUNIO de 2014.							
No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	219080-27604485I01	06/01/2014 07:26	06/01/2014 09:42	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A QUE UN AVE SE ELECTROCUTO EN LA LINEA ELECTRICA. SE REPARO Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
3	219098-165672485I01	06/01/2014 10:55	06/01/2014 11:25	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UNA GOLONDRINA ELECTROCUTADA EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE DESPEJO EL AVE. Y SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	1
4	219141-3091483I01	06/01/2014 15:46	06/01/2014 19:30	70	ARBOL CAE SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO Y LO AFECTA. ESTO CAUSO QUE EL SECTOR QUEDARA SIN SUMINISTRO ELECTRICO.	N	1
5	219123-39261483I01	06/01/2014 15:46	06/01/2014 17:40	70	UN PALO DE BAMBU CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO Y OCACIONO QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	3
6	219131-512483I01	06/01/2014 16:32	06/01/2014 17:50	70	UN AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO FUE LA CAUSANTE DE LA INTERRUPCION DEL SUMINISTRO ELECTRICO	N	1
7	219145-144771504I01	06/01/2014 17:10	06/01/2014 20:52	70	EL SR. JOSE SAMBRANO CON TELEFONO 390-7616 REPORTO QUE LA CAUSA FUE UNA ARDILLA QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO	N	1
8	219153-150637504I01	06/01/2014 21:13	06/02/2014 01:33	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
9	219554-8844483I01	06/02/2014 06:58	06/02/2014 17:48	70	SECTOR SIN SUMINISTRO YA QUE UN ARBOL CAYO SOBRE LA LINEA PRIMARIA (2- VANOS EN EL SUELO). SE REPARO Y SE RESTABLECIO EL SUMINISTRO A LAS (17:48)	N	2
10	219323-29548485I01	06/02/2014 10:20	06/02/2014 12:33	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO..	N	1
11	219323-26226485I02	06/02/2014 10:20	06/02/2014 13:25	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO..	N	1
12	219312-26684485I01	06/02/2014 10:21	06/02/2014 11:53	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO..	N	1
13	219293-26305485I01	06/02/2014 11:11	06/02/2014 12:09	70	UN AVE QUE SE ENCONTRO ELECTROCUTADA EN LA BASE DEL POSTE FUE LA CAUSA DE UQE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
14	219329-220069504I01	06/02/2014 11:28	06/02/2014 13:00	70	SE ABRIO FUSIBLE DE TX PARA ELIMINAR ABEJAS AFRICANA. POSTERIORMENTE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
15	219307-480483I01	06/02/2014 11:35	06/02/2014 12:35	16	DISPARO DEL CTO 8-61, DEBIDO A QUE UN VAHICULO ENGANCHÓ UN VEHICULO DE GENERALES DESCONOCIDAS ENGANCHÓ UN CABLE MENSAJERO DE TELEFONO.	N	1
16	219330-8855483I01	06/02/2014 11:53	06/02/2014 14:59	21	DISPARO DEL RAC 1552 DEBIDO A LA CAIDA DE UNA RAMA SOBRE LA LINEA ELECTRICA. SE RETIRO Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
17	219335-29048485I01	06/02/2014 15:02	06/02/2014 16:03	24	FUSIBLE RAMAL QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
18	219382-26498485I01	06/02/2014 15:14	06/02/2014 17:22	24	FUSIBLES QUEMADOS.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
19	219361-44057485I01	06/02/2014 15:17	06/02/2014 18:10	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCAGAS ATMOSFERICAS.	N	1
20	219381-27707485I01	06/02/2014 18:09	06/02/2014 20:05	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
21	219363-493642493I01	06/02/2014 18:17	06/02/2014 20:12	70	FUSIBLES QUEMADOS.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
22	219461-497488493I01	06/03/2014 06:51	06/03/2014 12:38	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA CAIDA DE UN ARBOL SOBRE LA LINEA ELECTRICA. SE REPARO Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
23	219461-25395485I02	06/03/2014 06:51	06/03/2014 12:38	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA CAIDA DE UN ARBOL SOBRE LA LINEA ELECTRICA. SE REPARO Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
24	219464-28352485I01	06/03/2014 08:27	06/03/2014 14:18	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICA. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
25	219607-1666660499I01	06/03/2014 09:48	06/03/2014 11:10	70	CLIENTE SIN LUZ DEBIDO A QUE UNA RAMA CAYO SOBRE EL CABLE DE SERVICIO. SE REPARO Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3

27	219500-27672485I01	06/03/2014 13:01	06/03/2014 16:14	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE CAYO Y QUEDO SOBRE LA LINEA DEL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
29	219512-511158493I01	06/03/2014 16:50	06/03/2014 21:49	70	LA CAIDA DE UNA RAMA PROVOCO QUE LA LINEA PRIMARIA SE PARTIERA, DEJANDO A LOS CLIENTES SIN LUZ	N	1
30	219474-26684485I01	06/03/2014 17:49	06/03/2014 18:56	70	SE ENCONTRO FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
31	219647-140352504I01	06/03/2014 17:58	06/04/2014 17:58	11	EDIFICIO SIN LUZ, SISTEMA ANTIVANDALISMO ACTIVADO	N	7
32	219497-148758504I01	06/03/2014 18:08	06/03/2014 19:37	24	FUSIBLE QUEMADO. TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
33	219477-28973485I01	06/03/2014 18:10	06/03/2014 18:54	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
34	219538-27355485I01	06/04/2014 00:51	06/04/2014 03:28	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
35	219868-165378504I01	06/04/2014 07:14	06/04/2014 11:30	70	CLIENTE SIN LUZ DEBIDO A UN ANIMAL QUE SE ELECTROCUTO EN LA LINEA ELECTRICA. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
36	219582-153512485I01	06/04/2014 07:56	06/04/2014 11:26	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A UN AVE QUE SE ELECTROCUTO EN LA LINEA ELECTRICA.	N	1
37	219570-27076485I01	06/04/2014 08:11	06/04/2014 09:34	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A QUE UNA ARDILLA SE ELECTROCUTO EN LA LINEA ELECTRICA. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
39	219652-143978504I01	06/04/2014 11:47	06/04/2014 16:45	16	INTERRUPCION DEL SUMINISTRO A SOLICITUD DEL C.B.C (SGTO ROMERO) QUE HABIA CABLE EN EL SUELO ARQUEANDO. SUBSANADOS LOS INCONVENIENTES FUE NORMALIZADO EL SUMINISTRO EN EL SECTOR.	N	2
40	219674-39893483I01	06/04/2014 12:22	06/04/2014 12:41	16	SE REALIZO APERTURA DEL RAC 2906 A SOLICITUD DEL LOS BOMBEROS YA QUE HABIA UN CABLE EN EL SUELO ARQUEANDO.	N	2
41	219651-155079504I01	06/04/2014 18:33	06/04/2014 20:38	24	SE ENCONTRO FUSIBLE DE TX QUEMADO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS. SE PROCEDIÓ A CERRARLO CON UNO DE IGUAL CAPACIDAD Y SE REPUSO EL SUMINISTRO.	N	1
42	219642-26695485I01	06/04/2014 19:03	06/04/2014 20:20	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
45	219680-139923504I01	06/04/2014 22:11	06/05/2014 10:35	11	CONEXIONES ILEGALES CAUSARON LA APERTURA DE LA INSTALACION 3013610 (SOBRECARGA).	N	7
46	219665-140582504I01	06/04/2014 22:37	06/05/2014 01:26	24	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
47	219687-142208504I01	06/05/2014 08:39	06/05/2014 10:00	16	CLIENTE AFECTADO YA QUE UN CAMION DE GENERALES DESCONOCIDAS ENGANCHÓ MOÑA DE PRENSAMBLADO QUE LO ALIMENTA, SE REPARO Y SE RESTABLECIO A LAS (10:00)	N	1
48	219695-27613485I01	06/05/2014 11:54	06/05/2014 13:57	70	FUSIBLE QUEMADO A CAUSA DE UN AVE QUE SE ELECTROCUTO CON LA LINEA DE DISTRIBUCION. FUE REEMPLAZADO EL FUSIBLE NORMALIZANDO EL SUMINISTRO EN EL SECTOR.	N	1
49	219689-139824504I01	06/05/2014 12:28	06/05/2014 13:06	11	PERSONAS CORTARON EL CABLE DE SERVICIO DEL CLIENTE PARA HURTO, FUE NECESARIO LA APERTURA DE LA INSTALACION PARA LA REPARACION	N	1
50	219779-27737485I01	06/05/2014 17:51	06/05/2014 22:10	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE ARBOL DE AGUACATE QUE CAYO Y DERRIBO LINEA DEL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
51	219909-462241493I01	06/05/2014 17:59	06/06/2014 11:50	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EK SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
52	219723-3091483I01	06/05/2014 18:16	06/05/2014 20:28	70	DISPARO CIRCUITO 7-56 A CAUSA DE ARBOL SECO QUE CAYO Y QUEDO SOBRE LAS LINEAS DEL TENDIDO ELECTRICO, SE RETIRO EL ARBOL Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
53	219726-29460485I01	06/05/2014 18:26	06/05/2014 19:46	70	DISPARO CIRCUITO 7-56 A CAUSA DE ARBOL QUE CAYO Y QUEDO SOBRE LAS LINEAS DEL TENDIDO ELECTRICO, SE REALIZO REPARACION Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
54	219732-141059504I01	06/05/2014 18:28	06/06/2014 00:40	70	FUSIBLE QUEMADO.POR CAIDA DE RAMA AL TENDIDO ELECTRICO.	N	3
55	219724-475483I01	06/05/2014 18:49	06/05/2014 19:38	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL SECTOR FUE LA CAUSA DE QUE SE INTERRUMPIERA EL SUMINISTRO ELECTRICO	N	1

56	219724-475483I02	06/05/2014 18:51	06/05/2014 20:05	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL SECTOR FUE LA CAUSA DE QUE SE INTERRUMPIERA EL SUMINISTRO ELECTRICO	N	1
57	219721-149342504I01	06/05/2014 19:32	06/05/2014 22:18	24	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
58	219737-29627485I01	06/05/2014 19:38	06/06/2014 01:22	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA PRIMARIA, SE RETIRO LA RAMA Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
59	219717-27101485I01	06/05/2014 19:51	06/05/2014 21:08	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
60	219738-29052485I01	06/05/2014 19:57	06/06/2014 01:11	70	FUSIBLES QUEMADOS POR LA CAIDA DE BAMBU AL TENDIDO ELECTRICO.	N	3
61	219738-29052485I02	06/06/2014 00:35	06/06/2014 01:11	70	FUSIBLES QUEMADOS POR LA CAIDA DE BAMBU AL TENDIDO ELECTRICO.	N	3
62	219841-141186504I01	06/05/2014 20:25	06/06/2014 07:58	70	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
63	219725-143041504I01	06/05/2014 20:28	06/05/2014 21:19	24	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
64	219750-3091483I01	06/05/2014 20:34	06/06/2014 02:55	24	DISPARO CIRCUITO 7-56 A CAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ELECTRICAS, LINEA PRIMARIA EN EL SUELO, SE REALIZO LA REPARACION Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
65	219750-26211485I02	06/05/2014 23:17	06/06/2014 02:16	24	DISPARO CIRCUITO 7-56 A CAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ELECTRICAS, LINEA PRIMARIA EN EL SUELO, SE REALIZO LA REPARACION Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
66	219767-139923504I01	06/05/2014 20:35	06/06/2014 10:10	11	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE ILEGALES CONECTADOS EN LA RED, NO SE ATENDIO DE NOCHE YA QUE ES AREA ROJA. SE RESTABLECIO A LAS (10:10 DEL 06-06-2014)	N	7
67	219742-141380504I01	06/05/2014 20:58	06/06/2014 03:48	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
68	219744-153308504I01	06/05/2014 21:59	06/06/2014 04:12	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
69	219752-156655504I01	06/05/2014 22:11	06/06/2014 05:21	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
70	219741-28125485I01	06/05/2014 23:00	06/06/2014 02:11	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
71	219751-152040504I01	06/06/2014 01:47	06/06/2014 03:20	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
73	219840-141353504I01	06/06/2014 11:38	06/06/2014 14:51	70	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
75	220262-145824504I01	06/06/2014 14:50	06/06/2014 15:37	70	SE ENCONTRÓ TRANSFORMADOR ABIERTO DEBIDO A UN AVE. SE CERRÓ CON UN FUSIBLE NUEVO Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	2
76	220181-29530485I01	06/06/2014 15:24	06/06/2014 19:20	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	3
78	221197-205673485I01	06/06/2014 17:00	06/07/2014 12:30	70	UNA RAMA DE ARBOL CAYO SOBRE LA LINEA, INTERRUMPIENDO EL SUMINISTRO. SE RETIRO Y SE RESTAURO EL SUMINISTO.	N	3
79	219872-238630504I01	06/06/2014 21:34	06/07/2014 04:40	24	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. SE NORMALIZO EL FLUIDO ELECTRICO AL SECTOR.	N	2
80	219871-141530504I01	06/06/2014 21:58	06/07/2014 03:15	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA,SE REPARA Y RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO	N	3
81	219864-25516485I01	06/07/2014 00:08	06/07/2014 00:50	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
82	219880-27483485I01	06/07/2014 06:23	06/07/2014 10:10	70	UNA AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
83	219879-29673485I01	06/07/2014 06:42	06/07/2014 08:04	70	UNA AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
86	219921-69683485I01	06/07/2014 09:07	06/07/2014 15:38	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE VENTOLINA ACOMPAÑADA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE PROVOCARON FALLA EN EL SUMINISTRO. SE NORMALIZA EL SERVICIO ELECTRICO AL AREA.	N	1
87	219908-28108485I01	06/07/2014 09:21	06/07/2014 14:28	21	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA ACOMPAÑADA DE FUERTES VIENTOS.	N	1

88	219911-158952485I01	06/07/2014 09:49	06/07/2014 13:55	21	FUSIBLE QUEMADO-TORMENTA ACOMPAÑADA DE FUERTES VIENTOS.	N	1
89	219915-155120485I01	06/07/2014 10:14	06/07/2014 11:43	21	FUSIBLE QUEMADO.CAIDA DE ARBOL.	N	3
90	219888-155779504I01	06/07/2014 10:24	06/07/2014 14:59	70	FUERTES LLUVIAS CON VIENTOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS PROVOCARON CAIDA DE ARBOL SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO. SE REALIZARON REPARACIONES NORMALIZANDO EL SUMINISTRO	N	2
91	219903-28291485I01	06/07/2014 10:27	06/07/2014 12:21	70	ARBOL CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO Y OCACIONO QUE EL SECTORQUEDARA SIN LUZ	N	3
92	219919-28492485I01	06/07/2014 10:27	06/07/2014 13:31	21	FUSIBLE QUEMADO POR CAIDA DE ARBOL.	N	3
93	219927-54633485I01	06/07/2014 10:28	06/07/2014 16:26	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE VENTOLINA ACOMPAÑADA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE PROVOCARON FALLA EN EL SUMINISTRO. SE NORMALIZA EL SERVICIO ELECTRICO AL AREA.	N	1
95	219995-29013483I01	06/07/2014 10:30	06/07/2014 11:52	24	SE REGISTRABAN FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL SECTOR QUE OCACIONO LA INTERRUPCION DEL SUMINISTRO ELECTRICO	N	1
96	219955-143807504I01	06/07/2014 10:36	06/07/2014 19:38	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON TORMENTA ELECTRICA QUE SE DIO EN EL AREA	N	1
97	220175-28343485I01	06/07/2014 10:40	06/07/2014 18:34	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO Y LINEA PRIMARIA DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL SUELO A CAUSA DE ARBOL QUE CAYO Y OCACIONO EL DAÑO, SE REALIZO LA PODA Y LA REPARACION Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
98	219986-40539483I01	06/07/2014 10:42	06/07/2014 11:51	24	FUERTES LLUVIAS CON VIENTOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS PROVOCARON CAIDA DE ARBOL SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO. SE REALIZARON REPARACIONES NORMALIZANDO EL SUMINISTRO	N	1
99	219942-28416485I01	06/07/2014 10:42	06/07/2014 17:25	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVA ACOMPAÑADA DE VENTOLINA Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
100	219942-28416485I02	06/07/2014 16:25	06/07/2014 17:25	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVA ACOMPAÑADA DE VENTOLINA Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
101	219899-110312485I01	06/07/2014 10:44	06/07/2014 15:15	70	UNA RAMA SE PARTIO Y CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO OCACIONADO QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	3
102	220183-153587504I01	06/07/2014 10:48	06/07/2014 20:50	24	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE LLUVIAS, VIENTOS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO...	N	1
103	219981-144695504I01	06/07/2014 10:49	06/07/2014 12:20	70	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS ACOMPAÑADAS DE FUERTES VIENTOS FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
104	221267-27619485I01	06/07/2014 10:54	06/07/2014 14:49	24	LAS FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
105	219939-45977485I01	06/07/2014 10:55	06/07/2014 18:22	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON VENTOLINA Y TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE DIERON EN EL AREA, SE NORMALIZO EL SUMINISTRO AL AREA.	N	1
106	219925-714469493I01	06/07/2014 10:58	06/07/2014 19:00	24	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE LLUVIAS, VIENTOS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO...	N	1
107	219936-143502504I01	06/07/2014 10:59	06/07/2014 22:10	24	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
108	219975-42461485I01	06/07/2014 11:10	06/07/2014 15:10	70	UN ARBOL CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO Y LO REVENTO, DEJANDO AL SECTOR SIN SUMINISTRO ELECTRICO.	N	3
109	219881-25292485I01	06/07/2014 11:15	06/07/2014 13:50	21	FUSIBLE QUEMADO. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS. FUERTES VIENTOS.OCACIONARON QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
110	219991-3089483I01	06/07/2014 11:20	06/07/2014 14:30	70	FUERTES LLUVIAS ACOMPAÑADAS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN SUMINISTRO ELECTRICO	N	1
111	219877-3090483I01	06/07/2014 11:38	06/07/2014 12:54	21	DISPARO DEL CIRCUITO 7-87. RAMA SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO.	N	3
112	220177-147911504I01	06/07/2014 12:06	06/07/2014 17:54	70	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR Y LINEA DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL SUELO A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE LA DERRIBO, SE REALIZO LA REPARACION Y SE RESTABLECIO EL FLUIDO....	N	3

113	222685-26720485I01	06/07/2014 12:10	06/07/2014 16:55	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
114	219875-4048483I01	06/07/2014 12:12	06/07/2014 12:22	21	DISPARO DEL RECERRADOR CTO. HE-1 CONDICIONES CLIMATOLIGICAS. FUERTES VIENTOS.	N	1
115	219926-29596485I01	06/07/2014 12:38	06/07/2014 18:13	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE VENTOLINA ACOMPAÑADA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE PROVOCARON FALLA EN EL SUMINISTRO. SE NORMALIZA EL SERVICIO ELECTRICO AL AREA.	N	1
116	220138-116415485I01	06/07/2014 12:58	06/07/2014 21:05	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	3
117	219940-25582485I01	06/07/2014 13:02	06/07/2014 20:18	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
118	219922-26596485I01	06/07/2014 13:08	06/07/2014 19:25	24	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE LLUVIAS, VIENTOS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO...	N	1
119	221201-141143504I01	06/07/2014 13:17	06/07/2014 16:15	70	INTERRUPCION DE SUMINISTRO POR UNA RAMA QUE CAYO SOBRE EL CABLE DE SERVICIO. SE REALIZO LA REPARACION.	N	3
121	219952-146469504I01	06/07/2014 13:54	06/07/2014 18:20	70	DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS, UNA RAMA SE PARTIO Y CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO	N	1
122	220133-145868504I01	06/07/2014 15:04	06/07/2014 17:50	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	1
123	219933-1054236493I01	06/07/2014 15:28	06/07/2014 18:21	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UN ANIMAL QUE PROVOCO FAYO EN LA LINEA COMO CONSECUENCIA APERTURA DE FUSIBLE QUE PROTEGE A LA LINEA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO.	N	2
124	219965-141487504I01	06/07/2014 17:55	06/08/2014 01:29	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
125	220023-48889485I01	06/07/2014 18:17	06/07/2014 21:03	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	3
126	219937-493483I01	06/07/2014 19:01	06/07/2014 20:10	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE CAIDA DE BAMBÚ SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO EN EEL AREA.	N	3
127	219967-62953485I01	06/08/2014 01:07	06/08/2014 02:32	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
128	219968-29596485I01	06/08/2014 01:48	06/08/2014 03:51	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
129	219987-152932504I01	06/08/2014 06:20	06/08/2014 08:25	70	FUSIBLE RAMAL QUEMADO POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	1
130	219985-75114485I01	06/08/2014 07:19	06/08/2014 08:04	70	FUSIBLE RAMAL QUEMADO POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	1
132	219999-143658504I01	06/08/2014 09:15	06/08/2014 10:56	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
133	220038-26905485I01	06/08/2014 11:54	06/08/2014 12:40	70	FUSIBLE RAMAL QUEMADO POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	1
134	220055-147475504I01	06/08/2014 12:00	06/08/2014 14:50	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
135	220047-28136485I01	06/08/2014 13:09	06/08/2014 16:55	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
136	220132-26313485I01	06/08/2014 13:10	06/08/2014 16:22	21	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
137	220081-26476485I01	06/08/2014 13:11	06/08/2014 21:50	70	FUSIBLES QUEMADOS,LINEA EN EL PISO POR CAIDA DE ARBOL. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO A AREA.	N	3
139	220083-472008493I01	06/08/2014 14:05	06/08/2014 19:03	24	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE PRESENTARON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO ELECTRICO.	N	1
141	220128-27553485I01	06/08/2014 14:11	06/08/2014 19:57	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
142	220051-138916504I01	06/08/2014 14:19	06/08/2014 17:34	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE QUE CAYO SOBRE LA LINEA PROVOCANDO FALLO EN EL SISTEMA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	2

143	220054-26645485I01	06/08/2014 14:21	06/08/2014 18:09	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FEURTES LLUVIAS CON TORMENTA ELECTRICA QUE SE DIO EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO.	N	1
144	220052-142595504I01	06/08/2014 14:28	06/08/2014 16:30	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
145	220048-29047485I01	06/08/2014 14:32	06/08/2014 17:00	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVA CON TORMENTA ELECTRICA QUE PROVOCO FALLO EN EL SISTEMA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	1
146	220048-68078485I02	06/08/2014 14:34	06/08/2014 16:45	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVA CON TORMENTA ELECTRICA QUE PROVOCO FALLO EN EL SISTEMA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	1
147	220053-28535485I01	06/08/2014 15:07	06/08/2014 18:24	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
148	220101-142273504I01	06/08/2014 16:42	06/08/2014 22:24	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
149	220101-26040485I02	06/08/2014 17:11	06/08/2014 20:52	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
150	220127-143711504I01	06/08/2014 16:46	06/08/2014 23:30	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO. GONZALILLO SECTOR 9	N	1
151	220057-1079212493I01	06/08/2014 17:39	06/08/2014 19:37	24	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
152	220084-840471499I01	06/08/2014 16:55	06/08/2014 18:48	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO	N	1
153	220084-857135499I02	06/08/2014 17:18	06/08/2014 18:48	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO	N	1
154	220084-973239499I03	06/08/2014 17:45	06/08/2014 18:48	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO	N	1
155	220084-1817705499I04	06/08/2014 18:22	06/08/2014 18:48	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO	N	1
157	220088-25835485I01	06/08/2014 18:50	06/08/2014 21:05	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATOMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO	N	1
158	220142-146821504I01	06/08/2014 23:49	06/09/2014 09:24	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
159	220139-139408504I01	06/09/2014 05:20	06/09/2014 08:55	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
160	220242-8550483I01	06/09/2014 05:35	06/09/2014 18:51	70	FUERTES LLUVIAS PROVOCARON DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y LA CAIDA DE ARBOL PROVOCO QUE SE PARTIERA POSTE Y DEJARA LINEAS PRIMARIAS EN EL SUELO	N	2
161	220123-151993504I01	06/09/2014 07:08	06/09/2014 08:14	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	1
162	220170-27409485I01	06/09/2014 09:01	06/09/2014 10:54	70	FUSIBLE QUEMADO.POR CAIDA DE PENCA AL TENDIDO ELECTRICO.	N	3
165	220289-139773504I01	06/09/2014 11:40	06/10/2014 11:46	16	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UNA RETROEXCAVADORA QUE IMPACTO LOS CABLES DE ACOMETIDA SUBTERRANEA QUE ALIMENTA AL EDIFICIO MULTIFAMILIAR. SE HACE REPARACION PARA NORMALIZAR EL SUMINISTRO.	N	4
166	220206-26510485I01	06/09/2014 14:49	06/09/2014 17:07	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
167	220192-26189485I01	06/09/2014 15:22	06/09/2014 16:27	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
168	220229-150336504I01	06/09/2014 18:08	06/09/2014 20:28	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1

170	220271-27288485I01	06/10/2014 07:05	06/10/2014 10:35	70	SE ENCONTRO FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
172	220276-145088504I01	06/10/2014 08:40	06/10/2014 12:09	70	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE ANIMAL QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	1
175	220314-27288485I01	06/10/2014 11:06	06/10/2014 16:55	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CIN TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	2
177	220355-48543485I01	06/10/2014 14:30	06/10/2014 19:28	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE LLUVIAS CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO ELECTRICO.	N	1
178	220319-29532485I01	06/10/2014 15:14	06/10/2014 20:21	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO.	N	1
179	220331-149682504I01	06/10/2014 15:49	06/10/2014 18:17	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO	N	1
180	220350-27558485I01	06/10/2014 16:29	06/10/2014 19:42	70	FUSIBLE DE RAMAL ABIERTO A CAUSA DE UN AVE QIE PROVOCO FALLO EN LA LINEA. TESTIGO SRA DIANA SANTOS CON C.I.P 8-425-310. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO	N	2
181	220323-27598485I01	06/10/2014 16:57	06/10/2014 21:33	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UN AVE QUE PROVOCO FALLO EN LA LINEA Y PROVOCO APERTURA DE FUSIBLE QUE PROTEGE A LA LINEA. SE NORMALIZA EL SERVICIO ELECTRICO AL AREA.	N	1
182	220359-141888504I01	06/10/2014 17:40	06/10/2014 22:45	11	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A CONEXIONES ILEGALES EN LA LINEA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	7
183	220324-42461485I01	06/10/2014 18:51	06/10/2014 21:48	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON TORMENTA ELECTRICA QUE PROVOCO FALLO EN EL SISTEMA. SE NORMALIZA EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
184	220393-463962493I01	06/11/2014 07:06	06/11/2014 11:35	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN AVE, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
185	220392-26486485I01	06/11/2014 07:13	06/11/2014 12:00	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN AVE, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
186	220443-165032485I01	06/11/2014 10:16	06/11/2014 16:30	24	FUSIBLE QUEMADO PRODUCTO DE LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. REEMPLAZADO EL FUSIBLE FUE NORMALIZADO EL SUMINISTRO ELECTRICO EN EL SECTOR.	N	2
187	220449-147020504I01	06/11/2014 11:49	06/11/2014 16:11	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A COLISION DE TRACTOR DE LA EMPRESA TRANSERVICIOS PUGA CON POSTE INGENIERA VANESA ENCARGADA CEL 66896089	N	2
188	220452-26456485I01	06/11/2014 16:10	06/11/2014 19:56	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A AVE QUE HIZO CONTACTO SOBRE LA LINEA ELECTRICA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
189	220523-151438504I01	06/11/2014 17:19	06/12/2014 17:19	70	EDIFICIO CON SISTEMA ANTIVANDALISMO ACTIVADO	N	7
191	220485-26268485I01	06/11/2014 22:03	06/12/2014 12:00	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
192	220454-73253503I01	06/12/2014 00:38	06/12/2014 02:13	70	RAMAS SE PARTEN Y CAEN SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO. ESTO OCACIONO QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ.	N	3
193	220501-27127485I01	06/12/2014 06:10	06/12/2014 08:41	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO..	N	2
194	220482-27483485I01	06/12/2014 08:01	06/12/2014 09:38	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE AVE QUESE ELECTRIFICO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
195	220519-141428504I01	06/12/2014 11:48	06/12/2014 18:51	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE COLISION DE MAQUINARIA CON RETENIDA.DE POSTE . SE NORMALIZO EL SECTOR	N	2
196	220940-138869504I01	06/12/2014 22:36	06/14/2014 10:40	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIO EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO AL LUGAR.	N	2
197	220940-27235485I02	06/13/2014 21:00	06/14/2014 10:40	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIO EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO AL LUGAR.	N	2

198	220577-27127485I01	06/13/2014 08:07	06/13/2014 09:38	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN AVE, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
200	220648-158953485I01	06/13/2014 10:37	06/13/2014 12:36	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON TORMENTAS ELECTRICAS. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	3
201	220749-148018504I01	06/13/2014 13:47	06/13/2014 15:37	70	FUSIBLE QUEMADO QUE PROTEGE TRANSFORMADOR A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
202	220925-181991504I01	06/13/2014 15:20	06/13/2014 16:12	24	SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
203	220673-150126504I01	06/13/2014 16:12	06/13/2014 20:00	70	SECTOR SIN LUZ.A CAUSA DE UN AVE QUE SE ELECTROCUTO.EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
204	220666-25835485I01	06/13/2014 16:37	06/13/2014 18:31	70	FUSIBLE QUEMADO PRODUCTO DE LA CAIDA DE UNA RAMA SOBRE LA LINEA PRIMARIA. FUE DESPEJADA LA LINEA Y REEMPLAZADO FUSIBLE NORMALIZANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO.	N	3
206	220786-28210485I01	06/13/2014 17:58	06/14/2014 13:40	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO EN EL AREA.	N	2
207	220670-184874485I01	06/13/2014 18:23	06/13/2014 20:37	24	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
208	220702-397892494I01	06/13/2014 19:03	06/14/2014 00:14	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
209	220710-948658493I01	06/13/2014 19:04	06/14/2014 04:26	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
210	220689-29013483I01	06/13/2014 19:08	06/13/2014 21:15	24	DISPARO RECERRADOR 352 A CAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
211	220686-61731503I01	06/13/2014 19:15	06/13/2014 20:46	24	INTERRUPCION DEL SUMINISTRO ELECTRICO PRODUCTO DE LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE REGISTRARON.	N	2
212	220701-27073485I01	06/13/2014 19:22	06/13/2014 22:20	24	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
213	220678-26992485I01	06/13/2014 19:22	06/13/2014 23:09	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL LUGAR, SE TIENE IMAGEN DEL TIEMPO.	N	2
214	220690-476483I01	06/13/2014 19:28	06/13/2014 21:28	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE LAS FUERTE LLUVIA CON DESCARGA ATMOSFERICA EN EL LUGAR. SE RSTABLECIO A LAS (09:28) EL SECTOR QUEDO CON SUMINSTRO NORMAL.	N	2
215	220677-27494485I01	06/13/2014 19:37	06/13/2014 23:22	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. SE TIENE IMAGEN DEL TIEMPO. SE RESTABLECIO EL SUMINSTRO A LAS 11:22	N	2
216	220682-474483I01	06/13/2014 19:38	06/13/2014 20:42	12	DISPARO DEL CIRCUITO 5-92 PRODUCTO DE UN OBJETO QUE ESTABA SOBRE LA LINEA PRIMARIA.	N	1
217	220679-479483I01	06/13/2014 19:38	06/13/2014 20:42	12	DISPARO DEL CIRCUITO 5-97 PRODUCTO DE UN OBJETO QUE ESTABA SOBRE LA LINEA PRIMARIA.	N	1
218	223852-26889485I01	06/13/2014 19:42	06/14/2014 11:15	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
219	220723-148060504I01	06/13/2014 19:46	06/14/2014 11:04	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO.	N	2
220	220703-27337485I01	06/13/2014 19:46	06/14/2014 03:05	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
221	220733-1308311493I01	06/13/2014 19:53	06/14/2014 12:24	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO.	N	2
222	222667-27554485I01	06/13/2014 19:53	06/14/2014 01:38	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
223	220672-29225485I01	06/13/2014 19:57	06/13/2014 21:54	24	SECTOR AIN SUMINSTRO A CAUSA DE LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS, SE RESTABLECIO A LAS (09:45). NOTA: SE TIENE IMAGEN DEL TIEMPO	N	2
224	220712-28679485I01	06/13/2014 19:58	06/14/2014 06:15	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
225	220705-141977504I01	06/13/2014 19:58	06/14/2014 04:44	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
226	220929-27558485I01	06/13/2014 20:06	06/14/2014 14:07	24	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2

227	220732-26360485I01	06/13/2014 20:06	06/14/2014 11:44	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO.	N	2
228	220714-27516485I01	06/13/2014 20:07	06/14/2014 08:35	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE PROVOCO FALLO EN EL SISTEMA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	2
229	222084-687237499I01	06/13/2014 20:18	06/13/2014 21:54	24	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
230	220738-28461485I01	06/13/2014 20:19	06/14/2014 11:01	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO EN EL AREA.	N	2
231	220931-27992485I01	06/13/2014 20:24	06/14/2014 12:10	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA ELECTRICA, SE REPARA Y RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
232	220711-27774485I01	06/13/2014 20:30	06/14/2014 06:17	24	FUSIBLE QUEMADO POR CAIDA DE RAMA AL TENDIDO ELECTRICO.	N	3
233	220713-26489485I01	06/13/2014 20:36	06/14/2014 09:07	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE PROVOCO FALLO EN EL SISTEMA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	2
234	220707-155039504I01	06/13/2014 20:42	06/14/2014 05:29	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
235	220772-2774483I01	06/13/2014 20:45	06/14/2014 15:00	24	DISPARO DEL CIRCUITO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
236	220937-26374485I01	06/13/2014 21:16	06/14/2014 17:30	24	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE REPARA Y RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
237	220720-26774485I01	06/13/2014 21:30	06/14/2014 10:10	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO EN EL AREA.	N	2
238	220704-25810485I01	06/13/2014 21:48	06/14/2014 03:52	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
239	220737-27476485I01	06/13/2014 21:52	06/14/2014 10:31	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UNA RAMA QUE LE CAYO AL TENDIDO ELECTRICO. SE DESPEJO LA LINEA Y SE NORMALIZO EL SUMINISTRO.	N	3
240	220721-145161504I01	06/13/2014 22:44	06/14/2014 11:58	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO EN EL AREA.	N	2
241	220932-29309485I01	06/14/2014 00:31	06/14/2014 15:00	24	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
243	220706-54644485I01	06/13/2014 19:28	06/14/2014 04:48	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
244	220706-142640504I02	06/14/2014 03:09	06/14/2014 05:00	24	FUSIBLE QUEMADO.TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS.	N	2
245	220719-297849499I01	06/14/2014 05:35	06/14/2014 08:38	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO EN EL AREA.	N	2
246	220736-142009504I01	06/14/2014 06:32	06/14/2014 14:50	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO.	N	2
248	220928-141408504I01	06/14/2014 07:49	06/14/2014 13:30	24	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
249	220727-28500485I01	06/14/2014 09:16	06/14/2014 13:43	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZO EL SUMINISTRO.	N	2
250	220926-173674485I01	06/14/2014 12:19	06/14/2014 14:28	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A AVE QUE HIZO CONTACTO CON LAS LINEAS, SE RESTABLECIO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
251	220829-27276485I01	06/14/2014 14:27	06/14/2014 18:30	70	SECTOR SIN LUZ A CUASA DE UN AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE DESPEJO EL AVE. SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	1
252	220858-145855504I01	06/14/2014 15:01	06/14/2014 19:08	70	CLIENTE SIN LUZ A CAUSA DE UN AVE QUE SE ELCTROCUTO EN LA LINEA. SE DESPEJO EL AVE. SE NORMALIZO EL CLIENTE.	N	1
253	220826-25793485I01	06/14/2014 16:00	06/15/2014 11:45	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO ARBOL QUE CAYO DE RAIZ SOBRE LA LINEA ELECTRICA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
255	220927-146630504I01	06/14/2014 17:40	06/14/2014 18:16	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A DESCARGAS ATOMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2

256	220796-257515504I01	06/14/2014 19:40	06/15/2014 11:29	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. FUE NORMALIZO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
257	220854-152555485I01	06/14/2014 20:45	06/15/2014 17:16	70	POBLADOS SIN LUZ A CAUSA DE UN ARBOL DE GUARUMO QUE CAYO SOBRE LA LINEA. SE DESPEJO EL ARBOL Y SE NORMALIZO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
259	220775-551505493I01	06/15/2014 07:20	06/15/2014 08:25	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN AVE, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
260	220808-27118485I01	06/15/2014 09:17	06/15/2014 13:15	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN AVE, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	1
263	220840-521964493I01	06/15/2014 14:23	06/15/2014 23:28	70	++CAMBIO DE TX DE 50 KVA++ SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. SE TUVO QUE REEMPLAZAR UN TRANSFORMADOR. Y SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
265	220834-27733483I01	06/15/2014 15:32	06/15/2014 20:54	21	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA Y FUERTES VIENTOS QUE LANZARON RAMAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA, SE DESPEJARON Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
266	220853-279274504I01	06/15/2014 16:03	06/15/2014 17:27	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
267	220836-29019485I01	06/15/2014 16:07	06/15/2014 16:41	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
268	220835-190947504I01	06/15/2014 16:20	06/15/2014 20:30	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
269	220839-26491485I01	06/15/2014 16:31	06/15/2014 18:31	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
270	220888-28943485I01	06/15/2014 17:49	06/15/2014 19:10	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A UN AVE QUE SE ELECTROCUTO EN LA LINEA ELECTRICA. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
271	220899-165033504I01	06/15/2014 18:18	06/15/2014 20:28	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
272	220910-45029485I01	06/15/2014 19:43	06/16/2014 19:23	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
275	220851-25591485I01	06/16/2014 08:08	06/16/2014 12:35	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL SECTOR.	N	2
276	220873-155875504I01	06/16/2014 08:18	06/16/2014 13:13	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	2
277	220850-101706485I01	06/16/2014 08:57	06/16/2014 11:19	24	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS CON TORMENTAS ELECTRICAS QUE SE DIERON EN EL AREA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL LUGAR.	N	2
279	220918-144815504I01	06/16/2014 10:13	06/16/2014 17:15	70	SE ENCONTRÓ FUSIBLE DE TRASFORMADOR QUEMADO DE LA DEBIDO A UN AVE QUE TOCÓ LAS LÍNEAS. SE PROCEDIÓ A CERRAR LA INSTALACIÓN Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	2
280	220901-27557485I01	06/16/2014 17:32	06/16/2014 20:06	70	A CAUSA DE UN AVE SE QUEMO EL FUSIBLE DEL RAMAL, EL FUSIBLE FUE REEMPLAZADO NORMALIZANDO EL SECTOR CON LUZ	N	1
281	220922-8546483I01	06/16/2014 20:59	06/17/2014 01:42	70	DISPARO DEL RAC 1885 DEBIO A RAMA DE ÁRBOL QUE CALLÓ SOBRE LAS LÍNEAS PRIMARIAS. SE DESPEJARON LAS LÍNEAS Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	3
282	220968-25712485I01	06/17/2014 02:41	06/17/2014 11:40	70	FUSIBLES QUEMADOS. POR CAIDA DE ARBOL QUE TIRO LAS LINEAS AL PISO.	N	3
283	220988-118312485I01	06/17/2014 06:32	06/17/2014 08:41	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO..	N	2
285	221047-141408504I01	06/17/2014 21:50	06/18/2014 09:00	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE ILEGALES CONECTADOS A LA LINEA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	7
288	221065-45341485I01	06/18/2014 07:15	06/18/2014 09:57	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A AVE QUE HIZO CONTACTO CON LAS LINEAS ELECTRICAS, SE RESTABLE EL FLUIDO ELECTRICO	N	2
289	221213-1403969499I01	06/18/2014 08:23	06/18/2014 17:39	24	SE ENCONTRO FUSIBLE QUEMADO, LA CAUSA LLUVIAS EN EL LUGAR, SE CERRO FUSIBLE Y SE RESTABLECIO AL CLIENTE EAFFECTADO.	N	1

290	222263-14370050401	06/18/2014 07:12	06/18/2014 14:28	70	UN ARBOL CAYO SOBRE EL TENDIDO, DERRIBANDO UN POSTE. SE PROCEDIO A REEMPLAR EL POSTE Y RENAUDAR SUMINISTRO.	N	2
291	222263-203753485I02	06/18/2014 08:41	06/19/2014 19:11	70	UN ARBOL CAYO SOBRE EL TENDIDO, DERRIBANDO UN POSTE. SE PROCEDIO A REEMPLAR EL POSTE Y RENAUDAR SUMINISTRO.	N	2
292	221053-27429485I01	06/18/2014 08:58	06/18/2014 11:24	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A RAMA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
296	221125-153877504I01	06/18/2014 14:47	06/18/2014 16:58	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
297	221114-27672485I01	06/18/2014 15:29	06/18/2014 17:04	24	SE ENCONTRÓ RAMAL MONOFÁSICO ABIERTO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. SE CERRÓ EL RAMAL CON UN FUSIBLE Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	2
298	221115-26712485I01	06/18/2014 15:37	06/18/2014 16:56	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
299	221118-28461485I01	06/18/2014 15:37	06/18/2014 17:25	24	SE ENCONTRÓ FUSIBLE DE RAMAL TRIFÁSICO ABIERTO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. SE CERRÓ EL RAMAL CON UN FUSIBLE NUEVO Y SE REPUSO EL SUMINISTRO.	N	2
300	221124-28684485I01	06/18/2014 16:07	06/18/2014 19:30	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
301	221124-28576485I02	06/18/2014 16:07	06/18/2014 19:30	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
302	221102-27523485I01	06/18/2014 16:16	06/18/2014 17:14	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
303	221121-143180504I01	06/18/2014 16:20	06/18/2014 22:00	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
304	221121-232553504I02	06/18/2014 16:21	06/18/2014 19:00	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
305	221055-155001504I01	06/18/2014 16:47	06/18/2014 18:11	70	A CAUSA DE UN AVE SE QUEMO EL FUSIBLE DEL TRANSFORMADOR, ESTE FUE REEMPLAZADO DEJANDO EL SECTOR CON LUZ	N	1
306	221116-25893485I01	06/18/2014 17:30	06/18/2014 20:09	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
307	221252-26707485I01	06/18/2014 18:13	06/19/2014 18:51	24	SE ENCONTRÓ FUSIBLE DE RAMAL TRIFÁSICO ABIERTO, LA FASE DEL MEDIO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. SE CERRÓ EL RAMAL CON UN FUSIBLE DE IGUAL CAPACIDAD Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	2
308	221147-141548504I01	06/18/2014 20:23	06/18/2014 21:58	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
309	221123-28062485I01	06/18/2014 20:29	06/18/2014 21:33	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
310	221165-118312485I01	06/19/2014 07:02	06/19/2014 09:50	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UNA AVE TALINGO QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
312	223633-44391485I01	06/19/2014 08:27	06/19/2014 10:12	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UNA ARDILLA QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE DESPEJO LA ARDILLA, Y SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
313	221177-26687485I01	06/19/2014 08:52	06/19/2014 11:20	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UNA ARDILLA QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE DESPEJO LA ARDILLA, SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
314	221243-26360485I01	06/19/2014 14:12	06/19/2014 17:39	70	SE REPORTO SECTOR SIN SUMINISTRO, LA CAUSA UN AVE, SE REPARO EL DAÑO Y SE RESTABLECIO A LAS 17:39	N	2
316	221366-147120504I01	06/20/2014 09:48	06/20/2014 12:09	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UN AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE NORMALIZO EL SECTOR	N	2
317	221366-26845485I02	06/20/2014 10:40	06/20/2014 11:16	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UN AVE QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO, SE NORMALIZO EL SECTOR	N	2
322	221740-5003483I01	06/21/2014 00:25	06/21/2014 10:00	24	SECTOR SIN LUZ. DEBIDO A DISPARO DE LA PLANTA DE TUCUTÍ. LLUVIAS CON DESCARGAS ELECTRICAS, FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2

323	221609-28492485I01	06/21/2014 05:26	06/21/2014 13:19	21	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A QUE UNA RAMA CAYO SOBRE LA LINEA PRIMARIA, FUE RETIRADA Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
324	221504-8550483I01	06/21/2014 06:05	06/21/2014 11:19	21	DISPARO DEL RAC 1669 DEBIDO A UNAS RAMAS SECAS QUE CAYERON SOBRE LA LINEA PRIMARIA, SE DESPEJARON Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
325	221504-8550483I02	06/21/2014 10:12	06/21/2014 10:24	21	DISPARO DEL RAC 1669 DEBIDO A UNAS RAMAS SECAS QUE CAYERON SOBRE LA LINEA PRIMARIA, SE DESPEJARON Y FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
326	221497-29557485I01	06/21/2014 08:17	06/21/2014 10:22	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UN AVE CARPINTERO QUE SE ELECTROCUTO EN EL SISTEMA. SE DESPEJO. Y SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
327	221495-27486485I01	06/21/2014 09:25	06/21/2014 12:25	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UNA IGUANA QUE SE ELECTROCUTO EN EL TENDIDO ELECTRICO. SE DESPEJO. Y SE NORMALIZO EL SECTOR.	N	2
329	221493-29528485I01	06/21/2014 10:26	06/21/2014 13:25	70	SE ENCONTRO ARDILLA CERCA DEL POSTE 19373 LA CUAL CAUSO LA APERTURA DE FUSIBLE EN EL POSTE 19424.	N	2
333	221520-154378504I01	06/21/2014 14:10	06/21/2014 16:36	70	SIN FLUIDO ELECTRICO.DAÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE.	N	2
334	221534-143476504I01	06/21/2014 15:27	06/21/2014 16:58	70	FUSIBLE QUEMADO POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	2
335	221540-148995504I01	06/21/2014 17:09	06/21/2014 19:39	16	CAMION DERRIBO CABLE.TESTIGO EL SR JOSE TUÑON.TELEFONO 320-7054.	N	2
336	221684-152557485I01	06/22/2014 08:25	06/22/2014 15:25	70	FUSIBLE QUEMADO.CAIDA DE ARBOL TIRO LINEA AL PISO.	N	3
338	221748-147526504I01	06/22/2014 11:30	06/22/2014 15:00	11	PERSONAS DEL MAL VIVIR SE HURTARON EL TENDIDO ELECTRICO OCACIONADO QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	7
339	221649-27598485I01	06/22/2014 14:10	06/22/2014 15:46	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN ENERGIA	N	2
340	221660-150541504I01	06/22/2014 15:10	06/22/2014 18:57	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCAGRAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
341	221656-142001504I01	06/22/2014 15:19	06/22/2014 16:20	70	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
342	221657-28461485I01	06/22/2014 15:27	06/22/2014 16:17	70	FUERTES LLUVIAS CON DESCAGRAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
343	221658-27485485I01	06/22/2014 15:35	06/22/2014 17:52	70	UN AVE QUE SE ENCONTRO ELEKTROCUTADA FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
344	221653-147587504I01	06/22/2014 15:56	06/22/2014 18:46	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCAGRAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
345	221662-112232485I01	06/22/2014 15:56	06/22/2014 18:18	70	UN AVE QUE SE ENCONTRO ELECTROCUTADA FUA LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
346	221663-149343504I01	06/22/2014 16:11	06/22/2014 19:39	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
347	221673-145483504I01	06/22/2014 16:25	06/22/2014 20:22	70	FUERTES LLUVIAS CON DESCAGRAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
348	221687-29971485I01	06/22/2014 16:28	06/22/2014 22:20	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUERON LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
351	221805-29598485I01	06/22/2014 20:41	06/23/2014 14:17	16	SE ENCONTRO POSTE PARTIDO DEBIDO A UN POSTE COLISIONADO.	N	9
353	221896-146122504I01	06/23/2014 05:38	06/23/2014 08:45	11	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A QUE ILEGALES SE CONECTAN A LAS LINEAS SECUNDARIAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	7
356	222044-72834499I01	06/23/2014 09:49	06/23/2014 10:43	16	CLIENTE SIN LUZ DEBIDO A QUE UN CAMION REVENTO EL CABLE DE SERVICIO DEL CLIENTE Y DAÑO CUADRO DE MEDIDOR.	N	4
357	221822-8854483I01	06/23/2014 10:41	06/24/2014 03:43	21	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA DEBIDO A FUERTES VIENTOS EN EL AREA, SE REPARA Y RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	1
358	221759-146293504I01	06/23/2014 11:05	06/23/2014 12:16	70	SE ENCONTRO UNA ARDILLA. SE PROCEDIO A RETIRAR Y RENAUDAR EL SUMINISTRO.	N	3
359	221856-13960483I01	06/23/2014 11:12	06/23/2014 11:17	24	FUERTES LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR FUE LA CAUSA DE QUE SE INTERRUPIERA EL SUMINISTRO ELECTRICO.	N	2
360	221816-8845483I01	06/23/2014 11:26	06/23/2014 17:06	70	SIN FLUIDO ELECTRICO POR CAIDA DE ARBOL.	N	3

361	221790-147937504I01	06/23/2014 11:48	06/23/2014 19:57	70	PRODUCTO DE LA CAIDA DE UN PAPAYO SE ENCONTRO QUEMADO FUSIBLE DE TRANSFORMADOR. FUE DESPEJADA LA LINEA Y REEMPLAZADO EL FUSIBLE NORMALIZANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO.	N	3
362	221970-230958504I01	06/23/2014 12:53	06/24/2014 17:35	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
363	221817-25382485I01	06/23/2014 13:03	06/23/2014 22:13	70	FUSIBLE QUEMADO.CAIDA DE ARBOL. DESPRENDIDO LAS LINEAS.	N	3
365	221803-476483I01	06/23/2014 14:50	06/23/2014 16:27	70	SECTOR SIN LUZ A CAUSA DE UN AVE QUE SE ELECTROCUTO CON LA LINEA DE DISTRIBUCION.	N	2
366	223468-25666485I01	06/23/2014 14:52	07/02/2014 16:00	21	FUSIBLE QUEMADO.POR CAIDA DE RAMA, FUERTES LLUVIAS CON VIENTOS, SE REALIZA REPARACION DEJANDO EL SECTOR CON LUZ	N	2
367	221791-143457504I01	06/23/2014 17:40	06/23/2014 20:28	70	FUSIBLES QUEMADOS A CAUSA UN AVE QUE SE ELECTROCUTO CON LA LINEA DE DISTRIBUCION. FUERON REEMPLAZADOS NORMALIZANDO EL FLUIDO ELECTRICO EN EL SECTOR.	N	2
368	221819-144009504I01	06/23/2014 18:37	06/23/2014 22:00	70	FUSIBLE QUEMADO.POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	2
369	221922-401168499I01	06/23/2014 18:59	06/24/2014 08:40	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A VANDALISMO EN CABLES, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	7
370	222047-423977499I01	06/24/2014 09:30	06/24/2014 14:30	21	FUERTES LLUVIAS CON VIENTOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS PROVOCARON CAIDA DE ARBOL SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO. SE REALIZARON REPARACIONES NORMALIZANDO EL SUMINISTRO	N	2
371	222040-454680499I01	06/24/2014 09:33	06/24/2014 18:20	21	CLIENTE SIN LUZ DEBIDO A QUE UN ARBOL CAYO SOBRE EL CABLE DE SERVICIO Y LO REVENTO.	N	1
372	221921-85674485I01	06/24/2014 10:15	06/24/2014 17:36	70	FUSIBLE QUEMADO POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	3
373	222597-143119504I01	06/24/2014 10:15	06/29/2014 19:37	70	EL SECTOR ESTABA SIN ENERGIA , LA CAUSA UNA ZORRA TESTIGO EL SR. EMILIO HERRERA CEDULA 7-242-399 TELEFONO 66771060, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
374	221839-25798485I01	06/24/2014 10:34	06/24/2014 13:46	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UN CARPINTERO EN EL POSTE DONDE ESTA EL TX 2116200.SE REMPLAZO FUSIBLE Y SE RESTABLECIO EL SUMINISTRO	N	2
376	222009-50086499I01	06/24/2014 11:14	06/24/2014 14:56	24	SE ENCONTRO FUSIBLE DE TRANSFORMADOR QUEMADO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE CERRÓ CON UN FUSIBLE NUEVO Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	2
377	222009-155334504I02	06/24/2014 11:14	06/24/2014 14:56	24	SE ENCONTRO FUSIBLE DE TRANSFORMADOR QUEMADO DEBIDO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SE CERRÓ CON UN FUSIBLE NUEVO Y SE REPUSO EL SUMINISTRO	N	2
378	222162-25705485I01	06/24/2014 12:01	06/25/2014 22:00	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	3
379	222072-25785485I01	06/24/2014 12:08	06/25/2014 16:27	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
380	221952-25631485I01	06/24/2014 15:11	06/24/2014 18:02	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
381	222091-157672485I01	06/24/2014 15:21	06/25/2014 19:44	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ARBOL CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	3
383	221972-28762485I01	06/24/2014 16:28	06/24/2014 18:44	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA, SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
384	222777-166956485I01	06/24/2014 17:00	06/24/2014 17:34	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
385	221956-141981504I01	06/24/2014 17:12	06/24/2014 19:49	16	FUSIBLE QUEMADO.CAMION PLACA 423437 PARTIO CABLES DE TELEFONO.	N	4
386	222122-140869504I01	06/24/2014 18:18	06/25/2014 11:49	70	TX ABIERTO A CAUSA DE UNA RAMA DE ALMENDROS QUE CAYO SOBRE EL SECUNDARIO ABIERTO, DEJANDO EL SECTOR SIN SUMINISTRO. SE RESTABLECIO EL SUMINISTRO A LAS 11:49 DEL 25-06-2014	N	2
387	221937-28762485I01	06/24/2014 18:20	06/24/2014 18:44	21	FUSIBLE QUEMADO PRODUCTO DE LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUERON REEMPLAZADOS LOS FUSIBLES NORMALIZANDO EL SUMINISTRO ELECTRICO EN EL SECTOR.	N	2

388	222496-44397485I01	06/24/2014 18:21	06/25/2014 12:05	16	SECTRO SIN SUMINSTRO, LA CAUSA COLISION CON UNA PALA MECANICA, EN ESTE POSTE REMATA UNA TRIFASICA, DE LA CUAL LOS TRES CONDUCTORES ESTAN EN EL SUELO. SE REPARO Y SE RESTABLECIO EL SUMINISTRO 25-06-2014 A LAS (12:05)	N	9
389	222778-25889485I01	06/24/2014 18:50	06/24/2014 19:20	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
390	221975-79278485I01	06/24/2014 21:26	06/24/2014 23:05	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA DEBIDO A TRABAJOS CON PALA EN LA VIA. SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
391	221975-79278485I02	06/24/2014 22:20	06/24/2014 23:05	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A ARBOL QUE CAYO SOBRE LA LINEA DEBIDO A TRABAJOS CON PALA EN LA VIA. SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	3
392	221995-28968485I01	06/24/2014 23:39	06/25/2014 08:16	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
393	222022-705062499I01	06/25/2014 04:52	06/25/2014 08:45	11	CLIENTE SIN LUZ DEBIDO A QUE DESCONOCIDOS TRATARON DE HURTAR CONDUCTOR DENTRO DE LA INSTALACION DEL CLIENTE.	N	7
395	222011-26543485I01	06/25/2014 12:43	06/25/2014 13:46	70	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A QUE UN AVE SE ELECTROCUTO EN LA LINEA ELECTRICA. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
396	222593-142589504I01	06/25/2014 15:05	06/29/2014 17:02	70	FUSIBLE QUEMADO.POR CAIDA DE ARBOL.	N	3
399	223199-25966485I01	06/26/2014 06:40	06/26/2014 10:00	11	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UNA RAMA DE ESPAVE ROZANDO LA LINEA. SE RESTABLECIO Y QUEDO NORMAL.Y QUEDO NORMAL.	N	3
400	222246-148328504I01	06/26/2014 09:33	06/26/2014 16:32	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UNA RAMA CAYO AL SISTEMA, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	3
402	222146-27496485I01	06/26/2014 14:18	06/26/2014 17:10	16	CAMION COLISIONO LOS CABLES DE TELEFONO, Y OCACIONO DISPARO DE LOS FUSIBLES DE RAMAL TESTIGO EL SR. RUBIO RIVERA CEDULA 4-182-435, SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
403	222160-156842504I01	06/26/2014 15:57	06/26/2014 20:44	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE UN ARBOL DE MARAÑON CAUSO LA APERTURA DE LA INSTALACION 1112650. SE CORTARON LAS RAMAS Y SE CERRO FUSIBLE A LAS (20:44) RESTABLECIENDO EL SUMINSTRO AL SECTOR.	N	2
404	222157-26935485I01	06/26/2014 16:36	06/26/2014 19:57	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ANIMAL. SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
405	222157-26698485I02	06/26/2014 19:10	06/26/2014 19:57	70	EL SECTOR QUEDO SIN ENERGIA, LA CAUSA UN ANIMAL. SE REPARO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO ELECTRICO.	N	2
407	222486-47897485I01	06/27/2014 05:28	06/28/2014 19:17	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE ARBOL QUE CAYO Y DERRIBO LINEAS DEL TENDIDO ELCTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	2
408	222241-27868485I01	06/27/2014 11:53	06/27/2014 14:08	70	RAMAL ABIERTO POR AVE. A CONTINUACION SE RESTAURO SUMINISGTRO	N	2
409	222254-44699485I01	06/27/2014 11:57	06/27/2014 15:15	70	FUSIBLE DE RAMAL QUEMADO A CAUSA DE RAMA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE EL TENDIDO ELECTRICO, SE RESTABLECIO EL FLUIDO.	N	3
410	223931-95595485I01	06/27/2014 14:57	06/27/2014 17:20	70	UN ANIMAL QUE SE ENCONTRO ELECTROCUTADO, FUE LA CAUSA DE QUE EL SECTOR QUEDARA SIN LUZ	N	2
411	222270-156348504I01	06/27/2014 16:48	06/27/2014 19:03	11	INTERRUPCION DEL SUMINISTRO PARA REPONER CONDUCTORES ROBADOS POR PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA.	N	7
414	222501-27737485I01	06/28/2014 00:49	06/28/2014 07:01	24	SECTOR SIN LUZ DEBIDO A LA LLUVIA CON DESCARGAS ATMOSFERICAS. FUE RESTABLECIDO EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2
415	222649-141981504I01	06/28/2014 07:44	06/28/2014 15:13	16	CAMION DERRIBO CABLE TELEFONO. FUSIBLE QUEMADO. TESTIGO EL SR. JOSE CASTILLO CEDULA 9-167-611.	N	4
416	222398-116083499I01	06/28/2014 09:57	06/28/2014 13:57	16	CAMION.DERRIBO CABLE SERVICIO. TESTIGO EL SR. LUIS LORENZO GONZALEZ.CELULAR 6697-9227.	N	4
419	222592-29557485I01	06/29/2014 15:30	06/29/2014 17:33	70	SECTOR SIN SUMINISTRO A CAUSA DE AVES QUE PROVOCARON APERTURA DE FUSIBLE QUE PROTEGE A LA LINEA. SE NORMALIZA EL SUMINISTRO AL AREA.	N	2
423	222691-26823485I01	06/30/2014 08:23	06/30/2014 12:21	70	FUSIBLE QUEMADO POR CAUSA DE UN ANIMAL.	N	2
424	222767-1113439493I01	06/30/2014 21:45	06/30/2014 22:25	70	SECTOR SIN SUMINISTRO DEBIDO A LLUVIAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL AREA. SE RESTABLECE EL FLUIDO ELECTRICO.	N	2