



TOMO III

PESIN 2020 - 2034

ANEXO 4


CURVAS QV

ESCENARIO DE REFERENCIA

(Corto Plazo)


01-2021CA-ModMax-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-356.18MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-308.74MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-368.01MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-307.54MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-391.06MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-668.98MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-508.98MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-306.45MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-249.25MVar




01-2021CA-ModMax-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-808.38MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-389.36MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-337.06MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-403.24MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-340.35MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-422.22MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-638MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-486.66MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-334MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-251.55MVar




01-2021CA-ModMed-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-768.49MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-393.56MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-339.88MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-407.43MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-343.52MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-425.97MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-598.72MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-450.61MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-336.78MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-253.6MVar




01-2021CA-ModMedNoct-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-715.62MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-414.28MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-367.58MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-422.53MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-364.56MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-441.6MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-600.08MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-460.74MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-364.91MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-274.61MVar




01-2021CA-ModMin-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-743.41MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-135.63MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-131.26MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-134.69MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-123.6MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-142.44MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-238MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-226.46MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-130.82MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-161.75MVar




02-2021CA-ModMax-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-339.61MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo: 251.8MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo: 277.9MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-106.27MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:248.46MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo: 260.58MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo: -188.4MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-178.99MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:277.89MVar




02-2021CA-ModMed-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-99.54MVAR




02-2021CA-ModMed-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:477.22MVAR




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-111.81MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-109.99MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-110.91MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-103.85MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-157.1MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-109.88MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-113.44MVar




02-2021CA-ModMedNoct-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-247.15MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-147.58MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-139.76MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-147.13MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-137.73MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-156.69MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-242.85MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-220.5MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-139.28MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-130.77MVar




02-2021CA-ModMin-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-331.46MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-438.26MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-363.46MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo: -467.49MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo: 496.01MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo: 268.17MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo: -362.65MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-277.7MVar




03-2022CA-ModMax-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-857.81MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo: 510.79MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo: 390.29MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo: 405.6MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo: 369.92MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo: 480.23MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo: 444.42MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo: 203.76MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo: 386.34MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-210.54MVar




03-2022CA-ModMed-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:562.19MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-288.85MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-248.7MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-298.13MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-253.85MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-317.04MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-540.14MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-449.26MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-246.69MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-193.23MVar




03-2022CA-ModMedNoct-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-681.16MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-382.27MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-339.76MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-389.72MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-337.82MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-407.6MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-553.02MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-459.39MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-337.25MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-257.72MVar




03-2022CA-ModMin-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-664.72MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo: 103.71MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo: -70.46MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-83.56MVAR




04-2022CA-ModMax-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-75.12MVAR




04-2022CA-ModMax-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-83.65MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-165.63MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo: 544.86MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo: -70.19MVar




04-2022CA-ModMax-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-62.21MVAR




04-2022CA-ModMax-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:1143.56MVAR




04-2022CA-ModMed-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-86MVAR




04-2022CA-ModMed-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:157.49MVAR




04-2022CA-ModMed-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo: 162.19MVar




04-2022CA-ModMed-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo: 284.95MVar




04-2022CA-ModMed-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo: 374.76MVar




04-2022CA-ModMed-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo: -151.36MVar




04-2022CA-ModMed-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-85.67MVar




04-2022CA-ModMed-Lluv_6173


Mínimo Margen de
Reactivo:-77.7MVar



04-2022CA-ModMed-Lluv_6182




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6001




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-114.05MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-128.42MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-116.83MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-127.3MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-183.79MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-173.56MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-113.85MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-97.93MVar




04-2022CA-ModMedNoct-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo: 1660.31MVar




04-2022CA-ModMin-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo: -40.69MVar




04-2022CA-ModMin-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-38.74MVAR




04-2022CA-ModMin-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-40.65MVAR




04-2022CA-ModMin-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-38.8MVar




04-2022CA-ModMin-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-43.08MVar




04-2022CA-ModMin-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-68.21MVAR




04-2022CA-ModMin-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-69.21MVAR




04-2022CA-ModMin-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-38.69MVar




04-2022CA-ModMin-Lluv_6173


Mínimo Margen de
Reactivo:-37.87MVar



04-2022CA-ModMin-Lluv_6182




05-2023CA-ModMax-Sec_6001




05-2023CA-ModMax-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-262.39MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-330.42MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-273.48MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-348.95MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-708.92MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-567.15MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-260.53MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-197.3MVar




05-2023CA-ModMax-Sec_6182



Mínimo Margen de
Reactivo:-861.97MVar



05-2023CA-ModMed-Sec_6001


Mínimo Margen de
Reactivo:-345.48MVar






05-2023CA-ModMed-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-302.21MVar




05-2023CA-ModMed-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-382.63MVar




05-2023CA-ModMed-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-622.26MVar




05-2023CA-ModMed-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-506.27MVar




05-2023CA-ModMed-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-296.71MVar




05-2023CA-ModMed-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-226.18MVar




05-2023CA-ModMed-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-760.46MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-377.62MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-327.13MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-389.29MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-326.34MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-413.76MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-587.34MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-461.94MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-325.47MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-251.76MVar




05-2023CA-ModMedNoct-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-700.2MVAR




05-2023CA-ModMin-Sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-414.33MVAR




05-2023CA-ModMin-Sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-365.2MVar




05-2023CA-ModMin-Sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-425.16MVar




05-2023CA-ModMin-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-363.83MVar




05-2023CA-ModMin-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-440.76MVar




05-2023CA-ModMin-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-602.53MVar




05-2023CA-ModMin-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-485.38MVar




05-2023CA-ModMin-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-363.74MVAR




05-2023CA-ModMin-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-262.26MVAR




05-2023CA-ModMin-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-717.55MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-136.24MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-119.9MVAR




06-2023CA-ModMax-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-137.04MVAR




06-2023CA-ModMax-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-123.11MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-140MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-201.69MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-195.46MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-120.07MVar




06-2023CA-ModMax-Lluv_6173


Mínimo Margen de
Reactivo:-96.62MVar



06-2023CA-ModMax-Lluv_6182




06-2023CA-ModMax-Lluv_6840




06-2023CA-ModMed-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-158.03MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-144.6MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-160.36MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-144.45MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-164.98MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-249.83MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-234.67MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-144.5MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-121.2MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-299.59MVar




06-2023CA-ModMed-Lluv_6840



Mínimo Margen de
Reactivo:-158.98MVar



06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6001


Mínimo Margen de
Reactivo:-158.17MVar






06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-146.89MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-163.55MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-231.36MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-211.04MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-146.33MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-123.14MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-345.15MVar




06-2023CA-ModMedNoct-Lluv_6840

Mínimo Margen de
Reactivo:-158.97MVar




06-2023CA-ModMin-Lluv_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-47.3MVar




06-2023CA-ModMin-Lluv_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-45.58MVar




06-2023CA-ModMin-Lluv_6003



Mínimo Margen de
Reactivo:-46.85MVar



06-2023CA-ModMin-Lluv_6004


Mínimo Margen de
Reactivo:-44.98MVar






06-2023CA-ModMin-Lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-76.47MVar




06-2023CA-ModMin-Lluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-45.57MVar




06-2023CA-ModMin-Lluv_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-44.28MVAR




06-2023CA-ModMin-Lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-113.9MVAR




06-2023CA-ModMin-Lluv_6840



Mínimo Margen de
Reactivo:-47.44MVAR





07-2024CA-ModMax-sec_6001

Mínimo Margen de
Reactivo:-345.44MVAR









07-2024CA-ModMax-sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-753.27MVar




07-2024CA-ModMax-sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-642.77MVar




07-2024CA-ModMax-sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-292.81MVar




07-2024CA-ModMax-sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-198.97MVar




07-2024CA-ModMax-sec_6182



Mínimo Margen de
Reactivo:-898.51MVar



07-2024CA-ModMax-sec_6840


Mínimo Margen de
Reactivo:-352.86MVar






07-2024CA-ModMed-sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-389.26MVar




07-2024CA-ModMed-sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-322.94MVar




07-2024CA-ModMed-sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-431.61MVar




07-2024CA-ModMed-sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-660.85MVar




07-2024CA-ModMed-sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-567.89MVar




07-2024CA-ModMed-sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-329.6MVar




07-2024CA-ModMed-sec_6173



Mínimo Margen de
Reactivo:-213.31MVar



07-2024CA-ModMed-sec_6182


Mínimo Margen de
Reactivo:-800.37MVar






07-2024CA-ModMedNoct-sec_6002

Mínimo Margen de
Reactivo:-378.95MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-437.77MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-364.93MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-480.03MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-645.06MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-534.86MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-377.23MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-245.07MVar




07-2024CA-ModMedNoct-sec_6182



Mínimo Margen de
Reactivo:-741.7MVar







07-2024CA-ModMedNoct-sec_6840

Mínimo Margen de
Reactivo:-447.49MVar











07-2024CA-ModMin-sec_6004



Mínimo Margen de
Reactivo:-425.08MVar



07-2024CA-ModMin-sec_6005


Mínimo Margen de
Reactivo:-540.28MVar






07-2024CA-ModMin-sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-446.67MVar




07-2024CA-ModMin-sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-277.45MVar




07-2024CA-ModMin-sec_6182



Mínimo Margen de
Reactivo:-793.22MVar





07-2024CA-ModMin-sec_6840

Mínimo Margen de
Reactivo:-511.43MVar









08-2024CA-ModMax-Iluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-97.47MVar




08-2024CA-ModMax-Iluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-166.47MVar




08-2024CA-ModMax-Iluv_6009



Mínimo Margen de
Reactivo:-170.27MVar







08-2024CA-ModMax-Iluv_6018



Mínimo Margen de
Reactivo:-80.85MVar























08-2024CA-ModMed-Iluv_6182




08-2024CA-ModMed-Iluv_6840






08-2024CA-ModMedNoct-Iluv_6003

Mínimo Margen de
Reactivo:-150.37MVar




08-2024CA-ModMedNoct-Iluv_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-136.32MVar




08-2024CA-ModMedNoct-Iluv_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-149.01MVar




08-2024CA-ModMedNoct-Iluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-213.68MVar




08-2024CA-ModMedNoct-Iluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-203.76MVar




08-2024CA-ModMedNoct-Iluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-132.68MVar




08-2024CA-ModMedNoct-lluv_6173



Mínimo Margen de
Reactivo:-111.43MVar







08-2024CA-ModMedNoct-lluv_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-317.46MVar











08-2024CA-ModMin-lluv_6008

Mínimo Margen de
Reactivo: -141.13MVar




08-2024CA-ModMin-lluv_6009

Mínimo Margen de
Reactivo: -140.84MVar




08-2024CA-ModMin-Iluv_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-79.9MVar




08-2024CA-ModMin-Iluv_6173


Mínimo Margen de
Reactivo:-77.75MVar







08-2024CA-ModMin-Iluv_6182




08-2024CA-ModMin-Iluv_6840










09-2025CA-ModMax-Sec_6005




09-2025CA-ModMax-Sec_6008






09-2025CA-ModMax-Sec_6173



Mínimo Margen de
Reactivo:-75.59MVar







09-2025CA-ModMax-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-525.85MVar











09-2025CA-ModMed-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-525.1MVAR




09-2025CA-ModMed-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-470.09MVAR




09-2025CA-ModMed-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-241.79MVar




09-2025CA-ModMed-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-169.66MVar




09-2025CA-ModMed-Sec_6182



Mínimo Margen de
Reactivo:-695.34MVar







09-2025CA-ModMed-Sec_6840



Mínimo Margen de
Reactivo:-290.01MVar













09-2025CA-ModMedNoct-Sec_6173



Mínimo Margen de
Reactivo:-170.82MVar





09-2025CA-ModMedNoct-Sec_6182

Mínimo Margen de
Reactivo:-623.11MVar









09-2025CA-ModMin-Sec_6004

Mínimo Margen de
Reactivo:-331.63MVar




09-2025CA-ModMin-Sec_6005

Mínimo Margen de
Reactivo:-423.07MVar




09-2025CA-ModMin-Sec_6008

Mínimo Margen de
Reactivo:-579.9MVAR




09-2025CA-ModMin-Sec_6009

Mínimo Margen de
Reactivo:-506.28MVAR




09-2025CA-ModMin-Sec_6018

Mínimo Margen de
Reactivo:-345.37MVar




09-2025CA-ModMin-Sec_6173

Mínimo Margen de
Reactivo:-228.35MVar




09-2025CA-ModMin-Sec_6182



Mínimo Margen de
Reactivo:-700.32MVar







09-2025CA-ModMin-Sec_6840



Mínimo Margen de
Reactivo:-395.53MVar




































10-2025CA-ModMed-Lluv_6182



10-2025CA-ModMed-Lluv_6840

