

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica ELEKTRA NORESTE, S.A., por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MARZO 2019

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	453534-4048483I01	01/03/2019 8:52	01/03/2019 11:54	15	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
2	453781-178152485I01	02/03/2019 12:25	02/03/2019 16:59	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
3	453771-126319485I01	02/03/2019 16:16	02/03/2019 21:20	24	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
4	453770-26963485I01	02/03/2019 18:54	02/03/2019 19:49	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
5	453901-48054503I01	03/03/2019 23:41	04/03/2019 0:38	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
6	454127-104564485I01	06/03/2019 8:36	06/03/2019 9:27	12	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
7	454147-142871504I01	06/03/2019 9:47	06/03/2019 11:57	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
8	454219-510230493I01	06/03/2019 11:26	06/03/2019 17:38	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
9	454242-8550483I01	06/03/2019 14:27	06/03/2019 21:35	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
10	454219-1107032493I02	06/03/2019 16:26	06/03/2019 17:38	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
11	454233-513507504I01	06/03/2019 19:27	06/03/2019 20:44	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
12	454386-25393485I01	07/03/2019 10:30	07/03/2019 16:20	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
13	454399-141062504I01	07/03/2019 12:02	07/03/2019 14:35	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
14	454312-9160483I01	07/03/2019 13:05	07/03/2019 15:37	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
15	454306-42456483I01	07/03/2019 13:40	07/03/2019 14:21	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	454312-9160483I02	07/03/2019 15:31	07/03/2019 15:37	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
17	454364-28054485I01	07/03/2019 16:28	07/03/2019 17:32	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
18	454391-29241485I01	07/03/2019 16:56	07/03/2019 20:35	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
19	454397-25346485I01	07/03/2019 17:57	08/03/2019 2:15	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

20	454397-140771504I02	08/03/2019 1:35	08/03/2019 1:58	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
21	454599-25268485I01	09/03/2019 11:03	09/03/2019 11:55	15	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
22	454614-225514485I01	09/03/2019 11:17	09/03/2019 13:02	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
23	454614-26511485I02	09/03/2019 11:17	09/03/2019 12:51	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
24	454645-25712485I01	09/03/2019 12:01	09/03/2019 17:00	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
25	454674-184085499I01	09/03/2019 12:18	10/03/2019 0:15	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
26	454968-148577504I01	09/03/2019 19:36	12/03/2019 13:52	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
27	454727-148382504I01	10/03/2019 11:15	10/03/2019 15:23	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
28	454778-25579485I01	11/03/2019 7:14	11/03/2019 13:30	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
29	454960-63281485I01	12/03/2019 7:46	12/03/2019 11:24	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
30	455117-513507504I01	12/03/2019 10:53	12/03/2019 11:33	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
31	455019-25321485I01	12/03/2019 12:39	12/03/2019 17:50	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
32	455119-57515485I01	12/03/2019 08:40:19.00	12/03/2019 13:00:00.00	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
33	455117-513507504I02	12/03/2019 08:52:00.00	12/03/2019 13:00:00.00	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
34	455333-161192485I01	12/03/2019 10:05:00.00	12/03/2019 14:46:00.00	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
35	455333-28492485I02	12/03/2019 10:45:00.00	12/03/2019 14:46:00.00	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
36	455198-434150504I01	12/03/2019 16:51:00.00	12/03/2019 20:15:00.00	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
37	455315-152601485I01	12/03/2019 15:32:55.00	12/03/2019 18:50:00.00	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
38	455327-463371493I01	12/03/2019 17:29:00.00	12/03/2019 18:40:00.00	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
39	455336-478440493I01	12/03/2019 18:38:02.00	12/03/2019 21:34:00.00	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
40	455480-303951499I01	12/03/2019 15:00:32.00	12/03/2019 22:15:51.00	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2

41	455500-495648493I01	/03/2019 15:57:32.0	/03/2019 20:44:00.0	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
42	455500-112876485I02	/03/2019 19:39:00.0	/03/2019 20:44:00.0	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
43	455854-74792485I01	/03/2019 09:24:31.0	/03/2019 14:55:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
44	455581-42456483I01	/03/2019 13:10:00.0	/03/2019 16:21:08.5	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
45	455578-48889485I01	/03/2019 16:32:09.0	/03/2019 19:00:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
46	455631-141515504I01	/03/2019 21:44:00.0	/03/2019 11:30:01.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
47	456684-1643710493I01	/03/2019 05:45:54.0	/03/2019 15:00:00.0	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	9
48	455735-156356504I01	/03/2019 10:32:29.0	/03/2019 11:26:00.0	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
49	455906-513380499I01	/03/2019 17:38:57.0	/03/2019 02:29:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
50	455911-142138504I01	/03/2019 22:36:16.0	/03/2019 23:36:00.0	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
51	456144-25718485I01	/03/2019 12:38:52.0	/03/2019 14:30:00.0	14	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
52	456181-483117504I01	/03/2019 17:45:00.0	/03/2019 21:23:00.0	24	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	6
53	456351-155304504I01	/03/2019 17:57:00.0	/03/2019 18:20:00.0	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
54	456320-184874485I01	/03/2019 18:45:02.0	/03/2019 00:08:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
55	456955-25674485I01	/03/2019 05:20:06.0	/03/2019 15:48:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
56	456955-25866485I02	/03/2019 10:00:00.0	/03/2019 14:40:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
57	456580-141363504I01	/03/2019 23:21:33.0	/03/2019 15:10:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
58	456495-538794504I01	/03/2019 08:07:04.0	/03/2019 08:55:00.0	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
59	456545-520812493I01	/03/2019 12:49:19.0	/03/2019 16:51:00.0	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
60	456541-152578504I01	/03/2019 14:34:58.0	/03/2019 15:53:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

61	456769-153492504I01	03/2019 13:35:00.0	03/2019 19:52:00.0	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
62	456982-29492485I01	03/2019 13:52:44.0	03/2019 18:10:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
63	456949-42463485I01	03/2019 15:51:38.0	03/2019 18:45:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
64	457098-25773485I01	03/2019 11:40:17.0	03/2019 14:43:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
65	457289-153533504I01	03/2019 03:23:44.0	03/2019 04:43:13.0	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
66	457289-153533504I02	03/2019 11:48:00.0	03/2019 12:49:00.0	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
67	457302-154643504I01	03/2019 18:13:00.0	03/2019 19:53:00.0	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
68	457365-210061499I01	03/2019 21:36:58.0	03/2019 23:25:00.0	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
69	457324-54644485I01	03/2019 07:36:00.0	03/2019 08:54:00.0	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
70	457606-28483485I01	03/2019 14:33:38.0	03/2019 18:27:00.0	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
71	457490-142781504I01	03/2019 17:30:22.0	03/2019 18:00:00.0	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
72	457479-145482504I01	03/2019 19:29:18.0	03/2019 21:00:00.0	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
73	457552-1544791493I02	03/2019 13:00:30.0	03/2019 20:11:00.0	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
74	457552-1544791493I03	03/2019 20:35:00.0	03/2019 21:12:00.0	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2