

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA, correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MAYO DE 2019 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron RECHAZADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

| No. | IDInter | FechaIni | FechaRep | Causal | Motivo del rechazo | Resultado ASEP | Caso | Segunda revisión por descargos aportados por el prestador. | Fallo final |
|-----|----------------------|------------------|------------------|--------|---|----------------|------|---|-------------|
| 1 | 461970-193828504I01 | 01/05/2019 0:15 | 01/05/2019 2:53 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 2 | 462064-282474485I01 | 01/05/2019 5:53 | 01/05/2019 14:15 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 3 | 462084-139904504I01 | 01/05/2019 19:31 | 01/05/2019 19:58 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 4 | 462103-25773485I01 | 01/05/2019 23:20 | 02/05/2019 9:57 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 5 | 462239-26497485I01 | 02/05/2019 6:06 | 02/05/2019 10:45 | 16 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 9 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 6 | 462239-153771504I02 | 02/05/2019 11:00 | 02/05/2019 19:14 | 16 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 9 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 7 | 462171-48535485I01 | 02/05/2019 14:35 | 02/05/2019 16:48 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 8 | 462232-296572485I01 | 02/05/2019 16:46 | 02/05/2019 18:10 | 12 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 9 | 462291-27023485I01 | 03/05/2019 8:49 | 03/05/2019 10:50 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 10 | 462318-1387723493I01 | 03/05/2019 10:22 | 03/05/2019 16:02 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 11 | 462471-1700656493I01 | 04/05/2019 14:32 | 04/05/2019 18:20 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 12 | 462610-28077485I01 | 04/05/2019 14:38 | 04/05/2019 22:00 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 13 | 462459-1210340499I01 | 04/05/2019 15:21 | 04/05/2019 16:35 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 14 | 462480-300076485I01 | 04/05/2019 16:03 | 04/05/2019 18:10 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 15 | 462470-207275485I01 | 04/05/2019 16:40 | 04/05/2019 17:35 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 16 | 462485-69686485I01 | 04/05/2019 17:45 | 04/05/2019 20:29 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 17 | 462484-25912485I01 | 04/05/2019 18:09 | 04/05/2019 20:10 | 17 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 18 | 462479-266153485I01 | 04/05/2019 18:17 | 04/05/2019 19:22 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 19 | 462489-140324504I01 | 04/05/2019 19:05 | 04/05/2019 21:20 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 20 | 462523-143242504I01 | 05/05/2019 12:36 | 05/05/2019 13:13 | 16 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 9 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 21 | 462779-149350504I01 | 06/05/2019 21:40 | 06/05/2019 22:07 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 22 | 462861-152728504I01 | 07/05/2019 19:28 | 07/05/2019 23:20 | 17 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 23 | 463059-153014504I01 | 07/05/2019 20:20 | 08/05/2019 10:00 | 11 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 24 | 463024-184952503I01 | 08/05/2019 14:09 | 08/05/2019 14:14 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 25 | 463021-494483I01 | 08/05/2019 14:09 | 08/05/2019 16:37 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 26 | 463010-27471485I01 | 08/05/2019 14:31 | 08/05/2019 20:05 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 27 | 462980-3086483I01 | 08/05/2019 14:36 | 08/05/2019 14:45 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 28 | 462977-3087483I01 | 08/05/2019 14:36 | 08/05/2019 14:45 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 29 | 463013-28055485I01 | 08/05/2019 14:45 | 08/05/2019 17:45 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 30 | 462996-275756485I01 | 08/05/2019 14:50 | 08/05/2019 16:54 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 31 | 462978-3087483I01 | 08/05/2019 14:53 | 08/05/2019 15:54 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|------------------|----|---|---|---|---|-----------|
| 32 | 462984-28417485101 | 08/05/2019 15:19 | 08/05/2019 17:17 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 33 | 462986-284440485101 | 08/05/2019 15:49 | 08/05/2019 18:56 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 34 | 462990-154911504101 | 08/05/2019 17:19 | 08/05/2019 19:27 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 35 | 463006-154545503101 | 08/05/2019 18:24 | 08/05/2019 19:01 | 15 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 36 | 463074-268399485101 | 08/05/2019 19:16 | 09/05/2019 10:38 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 37 | 463018-264568485101 | 08/05/2019 19:49 | 08/05/2019 22:20 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 38 | 463067-300076485101 | 09/05/2019 6:11 | 09/05/2019 9:07 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 39 | 463315-354725499101 | 09/05/2019 8:23 | 10/05/2019 20:54 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 40 | 463075-27589485101 | 09/05/2019 8:51 | 09/05/2019 12:29 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 41 | 463136-152698504101 | 09/05/2019 9:06 | 10/05/2019 1:58 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 42 | 463658-164380504101 | 09/05/2019 9:25 | 09/05/2019 14:25 | 40 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 6 | La conexión de nuevos cliente no es un excepcional; por ende no debe considerarse fortuito. | RECHAZADO |
| 43 | 463089-29682485101 | 09/05/2019 10:54 | 09/05/2019 16:26 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 44 | 463300-1367520493101 | 09/05/2019 12:06 | 09/05/2019 14:16 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 45 | 463135-132717485101 | 09/05/2019 12:13 | 10/05/2019 1:24 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 46 | 463142-153402504101 | 09/05/2019 12:20 | 10/05/2019 2:09 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 47 | 463107-940640493101 | 09/05/2019 13:06 | 09/05/2019 20:53 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 48 | 463316-469989504101 | 09/05/2019 14:15 | 09/05/2019 16:32 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 49 | 463095-27284485101 | 09/05/2019 14:24 | 09/05/2019 18:46 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 50 | 463159-398954504101 | 09/05/2019 14:41 | 10/05/2019 9:08 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 51 | 463106-190038494101 | 09/05/2019 14:54 | 09/05/2019 22:18 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 52 | 463098-28116485101 | 09/05/2019 15:19 | 09/05/2019 17:55 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 53 | 463339-3086483101 | 09/05/2019 15:29 | 09/05/2019 15:35 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 54 | 463151-3087483101 | 09/05/2019 15:29 | 09/05/2019 15:35 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 55 | 463340-3087483101 | 09/05/2019 15:41 | 09/05/2019 16:05 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 5 | El Prestador no demostró a su cabalidad que este evento fue imprevisible. | RECHAZADO |
| 56 | 463107-25976485102 | 09/05/2019 16:02 | 09/05/2019 20:40 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 57 | 463144-65834485101 | 09/05/2019 16:54 | 10/05/2019 2:20 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 58 | 463233-146349504101 | 09/05/2019 17:00 | 10/05/2019 19:15 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 59 | 463167-509461493101 | 09/05/2019 18:42 | 10/05/2019 10:46 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 60 | 463108-190633485101 | 09/05/2019 19:00 | 09/05/2019 21:55 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 61 | 463155-131112485101 | 09/05/2019 19:09 | 09/05/2019 22:19 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 62 | 463155-167900504102 | 09/05/2019 19:09 | 10/05/2019 9:25 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 63 | 463195-418154504101 | 09/05/2019 19:31 | 10/05/2019 9:04 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 64 | 463396-333352485101 | 09/05/2019 19:31 | 10/05/2019 11:38 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 65 | 463145-149810504101 | 09/05/2019 19:37 | 10/05/2019 3:25 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|---|---|---|---|-----------|
| 66 | 463128-1574890493I01 | 09/05/2019 19:43 | 09/05/2019 21:10 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 67 | 463232-27831485I01 | 09/05/2019 20:05 | 10/05/2019 17:01 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 68 | 463287-46306485I01 | 09/05/2019 20:40 | 10/05/2019 5:10 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 69 | 463366-114476485I01 | 09/05/2019 20:49 | 11/05/2019 11:35 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 70 | 463302-320872485I01 | 09/05/2019 21:13 | 10/05/2019 6:33 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 71 | 463175-27358485I01 | 09/05/2019 21:33 | 10/05/2019 12:34 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 72 | 463278-29466485I01 | 10/05/2019 0:53 | 10/05/2019 19:18 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 73 | 463163-67755485I01 | 10/05/2019 1:31 | 10/05/2019 11:09 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 74 | 463162-476460493I01 | 10/05/2019 5:27 | 10/05/2019 9:31 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 75 | 463161-152760504I01 | 10/05/2019 6:35 | 10/05/2019 10:25 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 76 | 463178-162817504I01 | 10/05/2019 7:22 | 10/05/2019 14:14 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 77 | 463228-25224485I01 | 10/05/2019 9:06 | 10/05/2019 13:38 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 78 | 463171-27060485I01 | 10/05/2019 9:13 | 10/05/2019 12:31 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 79 | 463293-146427504I01 | 10/05/2019 11:36 | 10/05/2019 17:31 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 80 | 463332-28199485I01 | 10/05/2019 14:50 | 10/05/2019 21:39 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 81 | 463320-29103485I01 | 10/05/2019 15:06 | 10/05/2019 20:26 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 82 | 463230-152944504I01 | 10/05/2019 16:09 | 10/05/2019 17:00 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 83 | 463303-998964493I01 | 10/05/2019 17:25 | 10/05/2019 19:07 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 84 | 463357-25881485I01 | 10/05/2019 20:27 | 11/05/2019 9:52 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 85 | 463356-25521485I01 | 11/05/2019 6:22 | 11/05/2019 8:56 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 86 | 463403-27768485I01 | 11/05/2019 7:45 | 11/05/2019 12:00 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 87 | 463438-15569483I01 | 11/05/2019 8:16 | 11/05/2019 12:31 | 15 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 88 | 463403-43106485I02 | 11/05/2019 9:15 | 11/05/2019 12:00 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 89 | 463420-153684504I01 | 11/05/2019 12:30 | 11/05/2019 17:55 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 90 | 463401-256877485I01 | 11/05/2019 15:22 | 11/05/2019 15:55 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 91 | 463420-25521485I02 | 11/05/2019 17:34 | 11/05/2019 17:55 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 92 | 463452-211440504I01 | 11/05/2019 18:42 | 12/05/2019 8:57 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 93 | 463481-454948504I01 | 12/05/2019 13:30 | 12/05/2019 16:25 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 94 | 463490-144786504I01 | 12/05/2019 17:53 | 12/05/2019 19:21 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |
| 95 | 463498-597348504I01 | 12/05/2019 20:52 | 13/05/2019 02:20:23.000 | 11 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 96 | 463669-147785504I01 | 13/05/2019 00:00:20.000 | 14/05/2019 11:05:00.000 | 11 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 97 | 463667-582637504I01 | 13/05/2019 09:18:06.000 | 14/05/2019 08:30:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrente. | RECHAZADO |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------|----|---|---|---|--|-----------|
| 163 | 464559-15495650401 | 18/05/2019 16:15:42.000 | 18/05/2019 18:03:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 164 | 464371-14907350401 | 18/05/2019 18:53:02.000 | 18/05/2019 20:03:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 165 | 464374-268399485101 | 18/05/2019 21:25:39.000 | 18/05/2019 22:23:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 166 | 464428-14032450401 | 19/05/2019 08:20:41.000 | 19/05/2019 10:25:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 167 | 464553-72546483101 | 19/05/2019 17:33:17.000 | 20/05/2019 12:33:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 168 | 464488-58294750401 | 19/05/2019 19:06:03.000 | 19/05/2019 20:00:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 169 | 464520-184874485101 | 20/05/2019 04:14:33.000 | 20/05/2019 06:51:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 170 | 464565-15146150401 | 20/05/2019 08:45:54.000 | 20/05/2019 14:36:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 171 | 464580-53431150401 | 20/05/2019 13:43:48.000 | 20/05/2019 16:18:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 172 | 464593-508340493101 | 20/05/2019 14:09:44.000 | 20/05/2019 18:50:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 173 | 464587-26639485101 | 20/05/2019 17:02:28.000 | 20/05/2019 18:11:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 174 | 464592-25818485101 | 20/05/2019 18:01:49.000 | 20/05/2019 19:35:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 175 | 464685-14457550401 | 20/05/2019 20:28:27.000 | 20/05/2019 23:40:02.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 176 | 464685-29263485102 | 20/05/2019 22:20:00.000 | 20/05/2019 23:40:01.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 177 | 464685-42456483103 | 20/05/2019 23:32:00.000 | 20/05/2019 23:40:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 178 | 464628-282474485101 | 21/05/2019 06:09:15.000 | 21/05/2019 09:44:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 179 | 464689-29495450401 | 21/05/2019 07:16:35.000 | 21/05/2019 17:35:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 180 | 464634-28592485101 | 21/05/2019 07:55:30.000 | 21/05/2019 10:09:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 181 | 464646-25968485101 | 21/05/2019 08:23:56.000 | 21/05/2019 12:20:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 182 | 464651-14081250401 | 21/05/2019 08:32:44.000 | 21/05/2019 13:05:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 183 | 464644-25712485101 | 21/05/2019 08:45:09.000 | 21/05/2019 11:26:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 184 | 464694-276072485101 | 21/05/2019 14:37:32.000 | 21/05/2019 18:52:16.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 185 | 464784-28816485101 | 22/05/2019 10:41:51.000 | 22/05/2019 13:43:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 186 | 464781-152876485101 | 22/05/2019 11:18:02.000 | 22/05/2019 13:05:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 187 | 464801-264244485101 | 22/05/2019 14:13:21.000 | 22/05/2019 16:05:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 188 | 464799-27991550401 | 22/05/2019 15:41:46.000 | 22/05/2019 17:02:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 189 | 464990-26374485101 | 23/05/2019 12:08:49.000 | 23/05/2019 16:45:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 190 | 464991-497822493101 | 23/05/2019 13:08:07.000 | 23/05/2019 16:55:40.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 191 | 464988-75115485101 | 23/05/2019 13:21:15.000 | 23/05/2019 15:15:12.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 192 | 464993-15624450401 | 23/05/2019 14:11:36.000 | 23/05/2019 18:22:38.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |
| 193 | 464989-241206485101 | 23/05/2019 14:14:22.000 | 23/05/2019 17:05:07.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento recurrido. | RECHAZADO |



| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------|----|---|---|---|---|-----------|
| 224 | 465598-21144050401 | 27/05/2019 22:09:02.000 | 28/05/2019 08:38:00.000 | 11 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 225 | 465609-2663748501 | 28/05/2019 07:08:43.000 | 28/05/2019 08:48:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 226 | 465796-163024649301 | 28/05/2019 08:57:22.000 | 29/05/2019 10:00:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 227 | 465637-33335248501 | 28/05/2019 09:04:26.000 | 28/05/2019 13:14:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 228 | 465676-2845948501 | 28/05/2019 10:00:00.000 | 28/05/2019 13:42:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 229 | 465807-2573948501 | 29/05/2019 08:28:22.000 | 29/05/2019 14:02:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 230 | 465813-14996050401 | 29/05/2019 08:57:36.000 | 29/05/2019 13:32:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 231 | 465787-15324050401 | 29/05/2019 12:39:00.000 | 29/05/2019 13:20:00.000 | 17 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 3 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 232 | 465942-14297850401 | 29/05/2019 20:11:54.000 | 29/05/2019 20:18:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 233 | 465852-2533548501 | 29/05/2019 22:49:55.000 | 30/05/2019 01:36:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 234 | 466000-14637350401 | 30/05/2019 16:55:01.000 | 30/05/2019 21:25:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 235 | 466238-48855350401 | 30/05/2019 18:28:51.000 | 01/06/2019 13:29 | 16 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 4 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 236 | 465990-15150350401 | 30/05/2019 20:35:07.000 | 30/05/2019 22:10:00.000 | 17 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 237 | 466007-15228050401 | 30/05/2019 21:21:34.000 | 31/05/2019 02:00:00.000 | 11 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 7 | No se sustentó que en efecto esto fue producto de un acto vandálico. | RECHAZADO |
| 238 | 466004-14571250401 | 30/05/2019 21:34:39.000 | 31/05/2019 00:05:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 239 | 466123-2956548501 | 30/05/2019 22:19:54.000 | 31/05/2019 03:25:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 240 | 466136-14580150401 | 31/05/2019 11:54:38.000 | 31/05/2019 19:00:01.000 | 16 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 4 | Las pruebas aportadas por el prestador para este tipo de evento son insuficientes para demostrar la asociación de las pruebas aportadas con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 241 | 466107-14124750401 | 31/05/2019 13:06:03.000 | 31/05/2019 14:24:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 242 | 466067-4569648501 | 31/05/2019 15:04:29.000 | 31/05/2019 17:24:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 243 | 466135-2648348501 | 31/05/2019 15:22:41.000 | 31/05/2019 19:39:01.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 244 | 466096-14272950401 | 31/05/2019 15:50:57.000 | 31/05/2019 19:56:00.000 | 70 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 245 | 466235-48760250401 | 31/05/2019 16:27:00.000 | 31/05/2019 23:55:00.000 | 15 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 246 | 466235-27670850402 | 31/05/2019 16:30:00.000 | 31/05/2019 23:20:00.000 | 15 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 247 | 466235-17077950403 | 31/05/2019 16:32:00.000 | 31/05/2019 20:30:00.000 | 15 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 2 | No se aportan las pruebas suficientes que lleven a esta Autoridad corroborar la existencia de un evento fortuito. | RECHAZADO |
| 248 | 466078-27223948501 | 31/05/2019 16:32:31.000 | 31/05/2019 18:43:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |
| 249 | 466146-26904548501 | 31/05/2019 16:38:10.000 | 31/05/2019 20:04:00.000 | 24 | El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor. | N | 1 | Las fotografías no tienen certificación y fecha que corrobore su vinculación con el evento ocurrido. | RECHAZADO |