

**ANEXO A**

Solicitudes de eximencia RECHAZADAS por la Autoridad de los Servicios Público, invocadas por la Empresa de Distribución Eléctrica EDECHI,S.A., por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ENERO del 2022.

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso
1	9026840001	27/01/2022 08:26:00.026	27/01/2022 09:56:00.056	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
2	9002070001	04/01/2022 23:44	05/01/2022 1:30	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
3	9020450001	21/01/2022 04:56:00.056	21/01/2022 07:28:00.028	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
4	9031380001	31/01/2022 10:04:00.004	31/01/2022 12:51:00.051	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
5	8999020001	01/01/2022 23:49	02/01/2022 1:36	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
6	9010880001	13/01/2022 04:16:00.016	13/01/2022 06:07:00.007	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
7	9006770001	09/01/2022 5:59	09/01/2022 9:45	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
8	9018360001	19/01/2022 15:15:00.015	19/01/2022 18:00:00.000	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
9	9031510001	31/01/2022 13:18:00.018	31/01/2022 15:07:00.007	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
10	9014580001	17/01/2022 05:01:00.001	17/01/2022 10:00:00.000	11	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
11	9022520001	23/01/2022 09:59:00.059	23/01/2022 12:22:00.022	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
12	9023320002	24/01/2022 16:47:00.047	24/01/2022 17:39:00.039	11	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
13	9023470001	24/01/2022 09:54:00.054	24/01/2022 12:34:00.034	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
14	9001220001	04/01/2022 7:27	04/01/2022 11:40	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
15	9006300001	08/01/2022 18:52	08/01/2022 20:50	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
16	9023470002	24/01/2022 10:00:00.000	24/01/2022 12:34:00.034	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
17	8998790001	01/01/2022 18:36	02/01/2022 1:18	16	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
18	9015160001	17/01/2022 14:55:00.055	17/01/2022 18:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
19	9017870001	19/01/2022 11:30:00.030	19/01/2022 14:14:00.014	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
20	9025660002	18/01/2022 03:03:00.003	18/01/2022 05:04:00.004	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11

21	9032020001	31/01/2022 20:08:00.008	31/01/2022 22:16:00.016	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
22	9023150002	24/01/2022 03:54:00.054	24/01/2022 03:57:00.057	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
23	8998130001	31/12/2021 23:43:00.043	01/01/2022 2:10	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
24	9004100001	06/01/2022 13:08	06/01/2022 16:43	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
25	9010580001	12/01/2022 19:49	12/01/2022 20:31	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
26	9020970001	21/01/2022 16:02:00.002	21/01/2022 18:03:00.003	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
27	9031990001	31/01/2022 17:54:00.054	31/01/2022 21:34:00.034	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
28	9009090001	11/01/2022 14:32	11/01/2022 17:01	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
29	9023290001	24/01/2022 08:54:00.054	24/01/2022 14:42:00.042	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
30	9017120001	18/01/2022 17:37:00.037	18/01/2022 21:12:00.012	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
31	9019860001	20/01/2022 16:35:00.035	20/01/2022 18:43:00.043	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
32	9002530001	05/01/2022 5:08	05/01/2022 15:15	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
33	9013920001	16/01/2022 08:38:00.038	16/01/2022 09:50:00.050	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
34	9019060001	19/01/2022 23:54:00.054	20/01/2022 05:16:00.016	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
35	9025590001	26/01/2022 08:51:00.051	26/01/2022 10:53:00.053	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
36	9030290002	30/01/2022 21:02:00.002	30/01/2022 21:23:00.023	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
37	9003180001	05/01/2022 18:13	05/01/2022 22:26	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
38	9008620001	11/01/2022 8:49	11/01/2022 10:14	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
39	9003320001	05/01/2022 23:11	06/01/2022 1:39	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
40	9003870001	06/01/2022 9:58	06/01/2022 11:16	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
41	9021240001	21/01/2022 18:18:00.018	21/01/2022 23:39:00.039	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
42	9015490001	17/01/2022 18:19:00.019	17/01/2022 23:28:00.028	24	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
43	9024540001	25/01/2022 08:18:00.018	25/01/2022 09:50:00.050	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11

44	9012780001	14/01/2022 22:22:00.022	15/01/2022 00:41:00.041	40	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
45	9015470001	17/01/2022 23:18:00.018	18/01/2022 03:02:00.002	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
46	9009100001	11/01/2022 14:22	11/01/2022 17:40	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
47	8998810001	01/01/2022 16:05	01/01/2022 19:15	24	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
48	9022670001	23/01/2022 11:44:00.044	23/01/2022 14:41:00.041	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
49	9006140001	08/01/2022 14:17	08/01/2022 20:50	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
50	9031110001	31/01/2022 05:54:00.054	31/01/2022 09:44:00.044	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
51	8998470001	01/01/2022 10:25	01/01/2022 12:14	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
52	9018500001	19/01/2022 18:40:00.040	19/01/2022 19:49:00.049	24	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
53	9017580001	19/01/2022 00:36:00.036	19/01/2022 06:16:00.016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
54	9025480001	26/01/2022 09:23:00.023	26/01/2022 15:19:00.019	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
55	9029040001	28/01/2022 14:12:00.012	29/01/2022 12:15:00.015	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
56	9031130001	31/01/2022 10:00:00.000	31/01/2022 10:09:00.009	30	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
57	9010250001	12/01/2022 13:46	12/01/2022 14:46	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
58	9002340001	05/01/2022 8:44	05/01/2022 9:01	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
59	9020600001	21/01/2022 09:12:00.012	21/01/2022 14:19:00.019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
60	9020610001	21/01/2022 09:42:00.042	21/01/2022 10:05:00.005	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
61	9018270001	19/01/2022 14:29:00.029	19/01/2022 16:49:00.049	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
62	8998070001	31/12/2021 22:21:00.021	01/01/2022 1:00	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
63	9002220001	05/01/2022 4:01	05/01/2022 6:58	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
64	9030360001	30/01/2022 14:42:00.042	30/01/2022 18:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
65	9002720001	05/01/2022 8:32	05/01/2022 12:37	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
66	9024820001	25/01/2022 14:20:00.020	25/01/2022 15:27:00.027	11	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11

67	9022750001	23/01/2022 12:40:00.040	24/01/2022 02:49:00.049	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
68	9031000001	31/01/2022 01:17:00.017	31/01/2022 08:24:00.024	18	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
69	9022450001	23/01/2022 09:56:00.056	23/01/2022 19:38:00.038	16	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
70	9006360001	08/01/2022 21:16	08/01/2022 22:31	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
71	9004130001	06/01/2022 15:53	06/01/2022 18:17	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
72	9005230001	07/01/2022 16:14	07/01/2022 18:37	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
73	9002140001	04/01/2022 17:55	05/01/2022 3:46	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
74	9017010001	18/01/2022 15:55:00.055	18/01/2022 20:45:00.045	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
75	9009110001	11/01/2022 18:35	11/01/2022 21:04	40	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
76	9018410001	19/01/2022 17:37:00.037	19/01/2022 18:48:00.048	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
77	9008270001	10/01/2022 19:52	10/01/2022 21:31	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
78	9028740003	24/01/2022 20:29:00.029	24/01/2022 22:09:00.009	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
79	9005890001	08/01/2022 9:55	08/01/2022 13:03	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
80	9029850001	30/01/2022 05:30:00.030	30/01/2022 09:30:00.030	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
81	9022750003	24/01/2022 02:07:00.007	24/01/2022 02:49:00.049	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
82	8998260001	01/01/2022 8:23	01/01/2022 9:38	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
83	9019790001	20/01/2022 15:38:00.038	20/01/2022 17:44:00.044	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
84	9029160001	29/01/2022 13:04:00.004	29/01/2022 14:53:00.053	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
85	9023820001	24/01/2022 16:57:00.057	24/01/2022 18:08:00.008	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
86	9027030001	27/01/2022 11:34:00.034	27/01/2022 12:21:00.021	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
87	9013260001	15/01/2022 09:59:00.059	15/01/2022 15:26:00.026	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
88	9014550001	17/01/2022 08:03:00.003	17/01/2022 09:35:00.035	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11

89	9031790001	31/01/2022 17:03:00.003	31/01/2022 19:58:00.058	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
90	9016700001	18/01/2022 10:58:00.058	18/01/2022 12:30:00.030	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
91	9001050001	04/01/2022 7:21	04/01/2022 9:10	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
92	9021200001	21/01/2022 20:49:00.049	22/01/2022 00:27:00.027	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
93	9023770001	24/01/2022 11:54:00.054	24/01/2022 16:50:00.050	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
94	9027370001	27/01/2022 16:12:00.012	27/01/2022 19:00:00.000	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
95	9012350001	14/01/2022 07:30:00.030	14/01/2022 11:49:00.049	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
96	9000420001	03/01/2022 18:15	03/01/2022 21:15	40	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
97	9010520001	12/01/2022 16:49	12/01/2022 19:23	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
98	9000760001	03/01/2022 23:03	04/01/2022 1:11	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
99	9027400001	27/01/2022 20:10:00.010	27/01/2022 21:24:00.024	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
100	9009060001	11/01/2022 11:13	11/01/2022 16:29	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
101	9020230001	20/01/2022 19:52:00.052	20/01/2022 23:32:00.032	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
102	9014050001	16/01/2022 11:11:00.011	16/01/2022 13:28:00.028	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
103	9004910001	07/01/2022 10:35	07/01/2022 13:27	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
104	9003630001	06/01/2022 9:00	06/01/2022 10:07	40	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
105	9017380001	18/01/2022 23:15:00.015	19/01/2022 02:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
106	9013550001	15/01/2022 14:19:00.019	15/01/2022 17:43:00.043	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
107	9023320003	24/01/2022 17:31:00.031	24/01/2022 17:39:00.039	11	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
108	9029750001	30/01/2022 05:23:00.023	30/01/2022 06:59:00.059	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
109	9022470001	23/01/2022 11:44:00.044	23/01/2022 13:02:00.002	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
110	9018430001	19/01/2022 14:02:00.002	19/01/2022 18:46:00.046	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
111	9003740001	06/01/2022 8:55	06/01/2022 11:14	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

112	9014360001	17/01/2022 00:30:00.030	17/01/2022 02:50:00.050	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
113	9015470003	18/01/2022 02:06:00.006	18/01/2022 02:40:00.040	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
114	9009470001	11/01/2022 22:00	12/01/2022 0:23	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
115	9027020001	27/01/2022 11:38:00.038	27/01/2022 15:27:00.027	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
116	9020520001	21/01/2022 08:37:00.037	21/01/2022 09:10:00.010	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
117	9005590001	08/01/2022 8:10	08/01/2022 14:16	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
118	9005590001	08/01/2022 12:43	08/01/2022 13:49	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
119	9006070001	08/01/2022 14:44	08/01/2022 16:56	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
120	9023320001	24/01/2022 09:41:00.041	24/01/2022 17:39:00.039	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
121	9023150001	24/01/2022 00:24:00.024	24/01/2022 03:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
122	9012290001	14/01/2022 10:29:00.029	14/01/2022 13:37:00.037	40	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
123	9002380001	05/01/2022 9:35	05/01/2022 13:05	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
124	9021600001	22/01/2022 09:24:00.024	22/01/2022 10:43:00.043	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
125	9004310001	05/01/2022 16:03	05/01/2022 18:20	16	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
126	9005390001	07/01/2022 20:11	07/01/2022 23:17	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
127	9019990001	20/01/2022 17:56:00.056	20/01/2022 21:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
128	9002850001	05/01/2022 9:58	05/01/2022 14:14	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
129	9029990001	30/01/2022 11:49:00.049	30/01/2022 11:55:00.055	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
130	9023470003	24/01/2022 11:22:00.022	24/01/2022 12:34:00.034	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
131	9028910001	29/01/2022 10:16:00.016	29/01/2022 12:20:00.020	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
132	9021330001	22/01/2022 01:22:00.022	22/01/2022 05:23:00.023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
133	9015470002	18/01/2022 01:59:00.059	18/01/2022 02:38:00.038	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
134	9008840001	11/01/2022 7:23	11/01/2022 11:45	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
135	9006560001	09/01/2022 2:27	09/01/2022 8:17	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

136	9025660001	17/01/2022 23:32:00.032	18/01/2022 02:05:00.005	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
137	9022780001	23/01/2022 17:37:00.037	23/01/2022 18:04:00.004	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
138	9009800001	12/01/2022 5:45	12/01/2022 9:12	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
139	9002230001	05/01/2022 3:43	05/01/2022 5:48	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
140	9028330001	28/01/2022 17:29:00.029	28/01/2022 19:22:00.022	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
141	9018310001	19/01/2022 13:57:00.057	19/01/2022 17:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
142	9002150001	05/01/2022 1:11	05/01/2022 4:15	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
143	9026490001	26/01/2022 20:17:00.017	26/01/2022 23:45:00.045	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
144	9016790001	18/01/2022 17:06:00.006	18/01/2022 18:43:00.043	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
145	9022310001	23/01/2022 06:16:00.016	23/01/2022 08:38:00.038	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
146	9000900001	04/01/2022 1:00	04/01/2022 4:08	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
147	9019240001	20/01/2022 09:11:00.011	20/01/2022 13:48:00.048	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
148	9003050001	05/01/2022 14:28	05/01/2022 19:11	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
149	8998270001	01/01/2022 7:41	01/01/2022 9:23	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
150	9016700002	18/01/2022 12:40:00.040	18/01/2022 16:50:00.050	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
151	9028520001	28/01/2022 23:15:00.015	29/01/2022 03:07:00.007	40	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
152	9026520001	26/01/2022 23:52:00.052	27/01/2022 00:42:00.042	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
153	9024280001	25/01/2022 02:21:00.021	25/01/2022 05:18:00.018	24	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
154	8998490001	01/01/2022 10:52	01/01/2022 12:57	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
155	8998790002	02/01/2022 1:09	02/01/2022 1:19	16	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
156	9030290001	30/01/2022 15:29:00.029	30/01/2022 21:23:00.023	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
157	9028660001	28/01/2022 19:25:00.025	29/01/2022 06:01:00.001	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
158	9026600001	27/01/2022 02:26:00.026	27/01/2022 05:21:00.021	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11

159	9024070001	24/01/2022 18:59:00.059	24/01/2022 22:29:00.029	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
160	9026500001	26/01/2022 20:54:00.054	26/01/2022 23:22:00.022	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
161	9013790001	15/01/2022 23:09:00.009	16/01/2022 02:10:00.010	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
162	9021880001	22/01/2022 16:19:00.019	22/01/2022 18:08:00.008	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
163	9013130001	15/01/2022 06:25:00.025	15/01/2022 08:38:00.038	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
164	9013110001	15/01/2022 08:49:00.049	15/01/2022 14:18:00.018	70	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
165	9008990001	11/01/2022 11:20	11/01/2022 15:16	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
166	9022130001	22/01/2022 23:36:00.036	23/01/2022 02:40:00.040	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
167	9027670001	28/01/2022 03:43:00.043	28/01/2022 05:47:00.047	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
168	9000860001	03/01/2022 22:05	04/01/2022 3:11	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
169	9023000001	23/01/2022 22:35:00.035	23/01/2022 23:58:00.058	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
170	9014630001	17/01/2022 08:44:00.044	17/01/2022 11:20:00.020	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
171	9020600002	21/01/2022 11:17:00.017	21/01/2022 11:21:00.021	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
172	9028230001	28/01/2022 15:50:00.050	28/01/2022 17:39:00.039	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
173	9032030001	31/01/2022 16:27:00.027	31/01/2022 22:27:00.027	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
174	9009140001	11/01/2022 16:44	11/01/2022 21:34	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
175	9028800001	29/01/2022 04:40:00.040	29/01/2022 09:01:00.001	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
176	9008080001	10/01/2022 16:11	10/01/2022 18:45	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
177	9016820001	18/01/2022 16:31:00.031	18/01/2022 18:35:00.035	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
178	9028430001	28/01/2022 19:14:00.014	28/01/2022 21:18:00.018	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1



179	9016870001	18/01/2022 12:14:00.014	18/01/2022 19:12:00.012	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	N	4
180	9030830002	31/01/2022 00:43:00.043	31/01/2022 02:30:00.030	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
181	9009250001	11/01/2022 16:07	11/01/2022 19:52	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
182	9012010001	13/01/2022 22:44:00.044	14/01/2022 01:00:00.000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
183	9029360001	29/01/2022 19:01:00.001	29/01/2022 20:39:00.039	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
184	9023700001	24/01/2022 11:54:00.054	24/01/2022 17:00:00.000	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
185	9023380001	24/01/2022 10:24:00.024	24/01/2022 15:55:00.055	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
186	9013280001	15/01/2022 07:16:00.016	15/01/2022 09:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
187	9020860001	21/01/2022 11:10:00.010	21/01/2022 16:27:00.027	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
188	9019770001	20/01/2022 17:02:00.002	20/01/2022 20:17:00.017	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
189	9005160001	07/01/2022 15:46	08/01/2022 7:07	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
190	9005870001	08/01/2022 9:23	08/01/2022 11:23	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
191	9031810001	31/01/2022 18:55:00.055	31/01/2022 21:25:00.025	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
192	9022530001	23/01/2022 07:23:00.023	23/01/2022 12:40:00.040	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
193	9029130001	29/01/2022 11:51:00.051	29/01/2022 14:13:00.013	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
194	9026600002	27/01/2022 05:14:00.014	27/01/2022 05:21:00.021	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
195	9013840001	15/01/2022 21:35:00.035	16/01/2022 07:04:00.004	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
196	9011760001	13/01/2022 16:37:00.037	13/01/2022 19:10:00.010	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
197	9010500001	12/01/2022 15:56	12/01/2022 19:15	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
198	8998450001	01/01/2022 10:11	01/01/2022 11:41	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
199	9018580001	19/01/2022 17:32:00.032	19/01/2022 18:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
200	9030640001	30/01/2022 19:05:00.005	30/01/2022 22:09:00.009	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7

201	9024960001	25/01/2022 16:13:00.013	26/01/2022 02:44:00.044	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
202	9005130001	07/01/2022 12:50	07/01/2022 15:42	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
203	9028270001	26/01/2022 20:00:00.000	26/01/2022 23:50:00.050	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
204	9012720001	14/01/2022 16:31:00.031	14/01/2022 17:50:00.050	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
205	9023310001	24/01/2022 07:02:00.002	24/01/2022 09:15:00.015	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
206	9003540001	06/01/2022 5:44	06/01/2022 7:42	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
207	9030100001	30/01/2022 09:51:00.051	30/01/2022 20:40:00.040	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
208	9018510001	19/01/2022 13:32:00.032	19/01/2022 18:00:00.000	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
209	9031050001	31/01/2022 05:13:00.013	31/01/2022 09:19:00.019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
210	9013630002	15/01/2022 20:04:00.004	15/01/2022 21:54:00.054	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
211	9008600001	11/01/2022 10:10	11/01/2022 15:35	40	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
212	9005340001	07/01/2022 20:01	07/01/2022 21:45	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
213	9014480001	17/01/2022 07:10:00.010	17/01/2022 07:44:52.044	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
214	9003460001	06/01/2022 1:45	06/01/2022 4:23	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
215	9025990001	26/01/2022 13:21:00.021	26/01/2022 17:30:00.030	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
216	9011820001	13/01/2022 16:13:00.013	13/01/2022 20:25:00.025	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
217	9023680001	24/01/2022 14:22:00.022	24/01/2022 16:35:00.035	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
218	9009410001	11/01/2022 17:49	11/01/2022 22:24	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
219	9018660001	19/01/2022 18:28:00.028	19/01/2022 21:36:00.036	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
220	9013630001	15/01/2022 12:59:00.059	15/01/2022 13:15:00.015	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
221	9028640001	29/01/2022 01:23:00.023	29/01/2022 04:16:00.016	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1

222	9019430001	20/01/2022 08:40:00.040	20/01/2022 12:06:00.006	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
223	9027560001	27/01/2022 21:44:00.044	28/01/2022 02:02:00.002	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
224	9027860001	28/01/2022 09:07:00.007	28/01/2022 10:07:00.007	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
225	9004630001	07/01/2022 0:58	07/01/2022 1:50	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
226	9013320001	15/01/2022 08:33:00.033	15/01/2022 10:12:00.012	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
227	9028740002	24/01/2022 17:41:00.041	24/01/2022 22:09:00.009	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
228	9008630001	11/01/2022 8:28	11/01/2022 10:10	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
229	9007420001	10/01/2022 0:02	10/01/2022 1:34	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
230	9018890001	19/01/2022 19:06:00.006	20/01/2022 01:32:00.032	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
231	9010700001	12/01/2022 17:27	13/01/2022 01:00:00.000	24	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
232	9013590001	15/01/2022 13:50:00.050	15/01/2022 19:03:00.003	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
233	9010620001	12/01/2022 21:07	12/01/2022 22:27	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
234	9018530001	19/01/2022 18:30:00.030	19/01/2022 19:44:00.044	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
235	9011180001	13/01/2022 07:59:00.059	13/01/2022 10:02:00.002	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
236	9024750001	25/01/2022 12:26:00.026	25/01/2022 14:13:00.013	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
237	9000960001	04/01/2022 2:26	04/01/2022 6:15	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
238	9031620001	31/01/2022 13:54:00.054	31/01/2022 16:43:00.043	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
239	9011300001	13/01/2022 09:08:00.008	13/01/2022 10:48:00.048	11	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEF.	N	11
240	9022710001	23/01/2022 11:44:00.044	23/01/2022 14:47:00.047	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
241	9005170001	07/01/2022 13:45	07/01/2022 17:00	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
242	9030840001	30/01/2022 22:18:00.018	31/01/2022 03:11:00.011	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
243	9006990001	09/01/2022 11:49	09/01/2022 13:20	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

244	9031720001	31/01/2022 14:23:00.023	31/01/2022 17:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
245	9005560001	08/01/2022 5:23	08/01/2022 7:01	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
246	9000650001	03/01/2022 22:19	04/01/2022 0:18	40	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
247	9029250001	29/01/2022 15:09:00.009	29/01/2022 17:04:00.004	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
248	8998950001	01/01/2022 19:47	01/01/2022 22:22	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
249	9012610001	14/01/2022 18:29:00.029	14/01/2022 20:32:00.032	40	El evento es previsible ya que las actividades de mantenimiento y prevención son realizadas por el propio distribuidor.	N	10
250	9009810001	12/01/2022 5:43	12/01/2022 9:12	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
251	9020270001	20/01/2022 22:36:00.036	21/01/2022 02:10:00.010	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
252	8998980001	01/01/2022 20:45	01/01/2022 23:37	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
253	9006840001	09/01/2022 9:17	09/01/2022 10:38	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
254	9027330001	27/01/2022 17:14:00.014	27/01/2022 18:41:00.041	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
255	9001690001	04/01/2022 17:22	04/01/2022 17:54	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
256	9001850001	04/01/2022 15:06	04/01/2022 19:36	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
257	9024890001	25/01/2022 14:46:00.046	25/01/2022 16:40:00.040	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
258	9008870001	11/01/2022 9:35	11/01/2022 13:13	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
259	9011300002	13/01/2022 09:20:00.020	13/01/2022 10:49:00.049	11	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
260	9012880001	14/01/2022 22:18:00.018	14/01/2022 23:28:00.028	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
261	9013890001	16/01/2022 04:17:00.017	16/01/2022 09:38:00.038	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
262	9007560001	10/01/2022 4:19	10/01/2022 5:53	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
263	9021650001	22/01/2022 11:58:00.058	22/01/2022 18:10:00.010	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
264	9015630001	18/01/2022 07:55:00.055	18/01/2022 13:16:00.016	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
265	9000840001	03/01/2022 21:58	04/01/2022 1:18	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
266	9009340001	11/01/2022 19:08	11/01/2022 21:31	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
267	9014230001	16/01/2022 20:43:00.043	16/01/2022 23:02:00.002	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
268	9022610001	23/01/2022 12:34:00.034	23/01/2022 13:48:00.048	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
269	8998210001	01/01/2022 0:13	01/01/2022 4:04	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11

270	9028740001	24/01/2022 09:11:00.011	24/01/2022 09:39:00.039	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
271	9012670001	14/01/2022 15:49:00.049	14/01/2022 19:44:00.044	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
272	9018150001	19/01/2022 10:42:00.042	19/01/2022 15:53:00.053	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
273	9005380001	07/01/2022 20:17	07/01/2022 22:44	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
274	9000560001	03/01/2022 17:09	03/01/2022 21:10	24	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
275	9001780001	04/01/2022 16:56	04/01/2022 19:54	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
276	9004300001	05/01/2022 15:26	05/01/2022 19:45	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
277	9030570001	30/01/2022 17:04:00.004	30/01/2022 20:15:00.015	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
278	9002920001	05/01/2022 13:42	05/01/2022 14:14	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
279	9030240001	30/01/2022 13:40:00.040	30/01/2022 15:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
280	9003410001	06/01/2022 0:00	06/01/2022 3:55	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	N	2
281	9004710001	07/01/2022 0:54	07/01/2022 2:18	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
282	9029640001	29/01/2022 23:23:00.023	30/01/2022 03:19:00.019	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
283	9004070001	06/01/2022 12:02	06/01/2022 15:33	18	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
284	9002810001	05/01/2022 12:21	05/01/2022 13:23	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
285	9005700001	08/01/2022 9:53	08/01/2022 12:33	40	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
286	9029480001	29/01/2022 16:31:00.031	29/01/2022 22:33:00.033	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
287	9025540001	26/01/2022 10:17:00.017	26/01/2022 14:59:00.059	40	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
288	9013570001	15/01/2022 17:09:00.009	15/01/2022 18:45:00.045	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
289	9029080001	29/01/2022 10:53:00.053	29/01/2022 13:40:00.040	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	N	7
290	9004690001	07/01/2022 1:24	07/01/2022 2:56	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
291	8998330001	01/01/2022 7:24	01/01/2022 8:52	21	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
292	9022730001	23/01/2022 12:51:00.051	23/01/2022 15:37:00.037	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
293	8998870001	01/01/2022 20:09	01/01/2022 21:01	70	No se presento, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
294	9020500001	21/01/2022 08:00:00.000	21/01/2022 08:57:00.057	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3

295	9012530001	14/01/2022 14:03:00.003	14/01/2022 16:20:00.020	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
296	9027960002	28/01/2022 11:21:00.021	28/01/2022 13:10:00.010	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
297	9001110001	04/01/2022 7:57	04/01/2022 10:10	21	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
298	9023920001	24/01/2022 15:04:00.004	24/01/2022 19:54:00.054	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
299	9021170001	21/01/2022 19:10:00.010	21/01/2022 22:46:00.046	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
300	9027960001	28/01/2022 09:38:00.038	28/01/2022 14:16:00.016	70	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	5
301	9000500001	03/01/2022 15:52	03/01/2022 20:00	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11
302	9019690001	20/01/2022 12:19:00.019	20/01/2022 15:50:00.050	21	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	N	3
303	9030830001	30/01/2022 22:32:00.032	31/01/2022 02:30:00.030	70	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	N	1
304	8999740001	03/01/2022 2:12	03/01/2022 3:59	70	No se presentó, o fue presentada fuera del tiempo oportuno, la interrupción en la página Web de la ASEP.	N	11