

ANEXO C

Solicitudes de eximencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA., correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de OCTUBRE del 2020 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron ACEPTADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

ASEP		,			ADAS por la Autoridad Nacional de los Servicio			
No. 1	1DInter 540032-1022560493101	Fechalni 10/01/2020 14:57	FechaRep 10/01/2020 17:26	Causal 25	Motivo del rechazo Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	Resultado ASEP	Caso 1	Fallo final
2	540117-27628485101	10/01/2020 15:09	10/02/2020 0:10	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
3	540117-475226493102	10/01/2020 15:09	10/01/2020 19:00	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
4	540109-25723485101	10/01/2020 17:25	10/01/2020 21:20	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
5	540141-142978504l01	10/02/2020 7:19	10/02/2020 10:40	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
6	540694-1773912493101	10/05/2020 15:46	10/05/2020 17:30	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
7	542193-154876504l01	15/10/2020 11:30:26.000	15/10/2020 13:34:05.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
8	542271-325988504l01	15/10/2020 17:25:14.000	15/10/2020 21:30:48.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
9	542239-2368134499102	15/10/2020 18:35:19.000	15/10/2020 19:20:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
10	542274-479930504101	15/10/2020 21:28:17.000	16/10/2020 00:55:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
11	542586-144612504l01	18/10/2020 08:39:34.000	18/10/2020 11:29:00.000	24	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
12	542656-44696485101	18/10/2020 16:13:13.000	18/10/2020 17:25:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
13	542971-25876485101	20/10/2020 13:04:16.000	20/10/2020 14:35:08.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
14	543078-1465141493l01	20/10/2020 17:17:06.000	21/10/2020 08:35:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
15	543015-28160485102	20/10/2020 18:59:08.000	20/10/2020 19:45:34.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
16	543550-147465504l01	24/10/2020 09:32:25.000	24/10/2020 11:03:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
17	543617-256875485101	24/10/2020 11:29:02.000	24/10/2020 16:49:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
18	543602-25993485102	24/10/2020 16:07:00.000	24/10/2020 17:02:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
19	543691-63897483101	25/10/2020 09:09:43.000	25/10/2020 09:19:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
20	543692-3091483101	25/10/2020 09:09:43.000	25/10/2020 09:50:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR

21	544229-42458483101	27/10/2020 13:12:42.409	27/10/2020 23:10:00.000	16	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.		9	ACEPTAR
22	544039-144369504l01	27/10/2020 14:29:09.000	27/10/2020 15:48:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
23	544176-143138504l01	28/10/2020 15:21:57.000	28/10/2020 17:01:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	ç	3	ACEPTAR
24	544429-140323504l01	30/10/2020 08:59:49.000	30/10/2020 11:51:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	ç	3	ACEPTAR
25	544582-27970485101	31/10/2020 15:14:00.000	31/10/2020 15:37:00.000	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.		2	ACEPTAR
26	544647-152423504101	31/10/2020 19:37:27.000	31/10/2020 23:09:00.000	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.		7	ACEPTAR
27	544620-9160483101	31/10/2020 21:26:02.800	31/10/2020 22:14:35.297	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	ç	3	ACEPTAR
28	544620-9160483102	31/10/2020 21:27:57.301	31/10/2020 22:14:35.297	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	ç	3	ACEPTAR