

	ANEXO C							
	Solicitudes de eximimencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA, correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MARZO del 2022 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron ACEPTADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.							
No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso	Fallo final
1	INC 1134018441-18183620220952016211	02/03/2022 14:37	02/03/2022 16:10	11	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
2	INC 1134019084-18183620220952059911	03/03/2022 14:01	03/03/2022 18:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
3	INC 1134019232-18183620220952053211	03/03/2022 14:41	03/03/2022 17:28	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	S	4	ACEPTAR
4	INC 1133028688-18155472723276054311	07/03/2022 20:20	07/03/2022 20:35	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	S	2	ACEPTAR
5	INC 1133029606-18155472723276090811	10/03/2022 17:15	10/03/2022 17:24	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
6	INC 1133029606-18155472723276090811	10/03/2022 17:15	10/03/2022 18:16	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
7	INC 1133029606-18155472723276091612	10/03/2022 17:24	10/03/2022 18:15	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
8	INC 1133030316-18155472723276124111	12/03/2022 12:54	12/03/2022 14:57	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
9	INC 1133031158-18155472723276164911	14/03/2022 14:58:45.348	14/03/2022 17:22:00.000	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
10	INC 1133031279-18155472723276169711	15/03/2022 00:09:00.000	15/03/2022 03:07:00.572	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
11	INC 1133031279-18155472723276169711	15/03/2022 00:09:00.000	15/03/2022 03:41:33.830	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
12	INC 1133034181-18155472723276272211	24/03/2022 07:59:00.000	24/03/2022 15:27:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
13	INC 1133035852-18155472723276343511	28/03/2022 21:02:12.982	28/03/2022 23:01:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
14	INC 1133036102-18155472723276355012	29/03/2022 14:30:01.714	29/03/2022 14:57:00.923	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
15	INC 1133036081-18155472723276357111	29/03/2022 15:20:01.000	29/03/2022 16:05:01.480	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR



16	INC 1133036081-181554727232763572I2	29/03/2022 15:25:00.277	29/03/2022 16:11:01.969	17	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
17	INC 1133036326-181554727232763769I1	30/03/2022 01:36:39.909	30/03/2022 18:00:00.000	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
18	INC 1133036713-181554727232763830I1	31/03/2022 09:51:52.000	31/03/2022 15:41:55.743	70	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR

