

**ANEXO C**

Solicitudes de eximencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA., correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de MAYO del 2022 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron ACEPTADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

No.	IDInter	FechaIni	FechaRep	Causal	Motivo del rechazo	Resultado ASEP	Caso	Fallo final
1	INC 1133049205-18155472723277068511	02/05/2022 14:20	02/05/2022 14:43	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
2	INC 1133049946-18155472723277080811	03/05/2022 13:07	03/05/2022 17:51	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
3	INC 1133050429-18155472723277101211	04/05/2022 13:35	04/05/2022 16:10	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
4	INC 1133050776-18155472723277110111	05/05/2022 2:30	05/05/2022 9:08	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
5	INC 1133051189-18155472723277140611	05/05/2022 11:34	05/05/2022 20:00	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
6	INC 1133050934-18155472723277120611	05/05/2022 12:00	05/05/2022 13:49	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
7	INC 1133050934-18155472723277121112	05/05/2022 12:02	05/05/2022 13:49	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
8	INC 1133050934-18155472723277121413	05/05/2022 12:02	05/05/2022 13:49	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
9	INC 1133050934-18155472723277122314	05/05/2022 12:05	05/05/2022 13:49	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
10	INC 1133051002-18155472723277135311	05/05/2022 12:56	05/05/2022 16:23	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
11	INC 1133051646-18155472723277163811	06/05/2022 18:37	06/05/2022 21:27	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
12	INC 1133051673-18155472723277161411	06/05/2022 21:10	07/05/2022 18:50	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	s	7	ACEPTAR
13	INC 1133051958-18155472723277170811	07/05/2022 13:03	07/05/2022 13:37	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	S	4	ACEPTAR
14	INC 1133051958-18155472723277170811	07/05/2022 13:03	07/05/2022 20:26	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	s	4	ACEPTAR
15	INC 1133051958-18155472723277178612	07/05/2022 20:14	07/05/2022 20:26	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	S	4	ACEPTAR

16	INC 1133052256-18155472723277185411	08/05/2022 7:17	08/05/2022 10:40	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
17	INC 1133052271-18155472723277185511	08/05/2022 9:32	08/05/2022 10:53	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
18	INC 1133052376-18155472723277188611	08/05/2022 15:14	08/05/2022 16:54	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
19	INC 1133052749-18155472723277205111	09/05/2022 10:36	09/05/2022 11:00	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
20	INC 1133053424-18155472723277229112	10/05/2022 16:20	10/05/2022 19:40	16	El evento es previsible, la prueba aportada no demuestra que el distribuidor utilizó todas las medidas para minimizar la ocurrencia del hecho.	S	4	ACEPTAR
21	INC 1133053785-18155472723277249111	11/05/2022 10:14	11/05/2022 11:30	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
22	INC 1133053987-18155472723277249611	11/05/2022 10:29	11/05/2022 15:20	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
23	INC 1133051700-18155472723277246211	11/05/2022 11:20	11/05/2022 12:10	13	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	S	7	ACEPTAR
24	INC 1133054138-18155472723277254911	11/05/2022 21:39	12/05/2022 0:35	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
25	INC 1133054138-18155472723277254911	11/05/2022 21:39	12/05/2022 14:00	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
26	INC 1133054138-18155472723277265511	12/05/2022 12:00	12/05/2022 14:00	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
27	INC 1134019724-18183620220952083811	14/05/2022 05:55:07.416	14/05/2022 09:09:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR
28	INC 1134020293-18183620220952113911	16/05/2022 11:05:00.000	16/05/2022 11:30:00.000	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	S	2	ACEPTAR
29	INC 1134020762-18183620220952135811	17/05/2022 04:06:19.999	17/05/2022 11:23:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	S	3	ACEPTAR

30	INC 1134020711-18183620220952135011	17/05/2022 07:23:05.000	17/05/2022 08:50:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
31	INC 1134021111-18183620220952141111	17/05/2022 08:38:08.000	17/05/2022 17:29:31.327	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	s	7	ACEPTAR
32	INC 1134020846-18183620220952132112	17/05/2022 10:00:00.000	17/05/2022 10:30:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
33	INC 1134020954-18183620220952140011	17/05/2022 14:15:42.959	17/05/2022 18:10:00.884	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
34	INC 1134021018-18183620220952138811	17/05/2022 15:51:44.155	17/05/2022 16:55:29.579	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
35	INC 1134021054-18183620220952142611	17/05/2022 18:02:50.000	17/05/2022 21:45:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
36	INC 1134021187-18183620220952155911	18/05/2022 04:07:16.665	18/05/2022 14:30:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	s	7	ACEPTAR
37	INC 1134021262-18183620220952158911	18/05/2022 09:39:13.302	18/05/2022 14:39:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
38	INC 1134021546-18183620220952161911	18/05/2022 13:14:42.974	18/05/2022 16:44:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
39	INC 1134021649-18183620220952168711	19/05/2022 08:41:14.000	19/05/2022 09:55:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	s	7	ACEPTAR
40	INC 1134022023-18183620220952185511	20/05/2022 08:36:41.000	20/05/2022 11:20:00.000	70	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	s	7	ACEPTAR
41	INC 1134022140-18183620220952191711	20/05/2022 14:07:00.957	20/05/2022 18:19:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	S	1	ACEPTAR
42	INC 1134022145-18183620220952190012	20/05/2022 14:55:00.000	20/05/2022 16:50:40.485	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	s	2	ACEPTAR

43	INC 1134022281-18183620220952197611	20/05/2022 22:47:55.176	21/05/2022 10:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
44	INC 1134022262-18183620220952193511	20/05/2022 22:59:13.402	21/05/2022 03:06:25.780	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
45	INC 1134022262-18183620220952193511	20/05/2022 22:59:13.402	21/05/2022 03:06:00.280	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
46	INC 1134022262-18183620220952193412	20/05/2022 22:59:13.496	21/05/2022 03:06:10.953	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
47	INC 1134022262-18183620220952193811	21/05/2022 00:04:09.235	21/05/2022 03:06:25.780	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
48	INC 1134022413-18183620220952198211	21/05/2022 08:02:36.717	21/05/2022 11:48:00.576	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
49	INC 1134022452-18183620220952200511	21/05/2022 11:20:09.531	21/05/2022 14:37:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
50	INC 1133054554-18155472723277272311	22/05/2022 00:46:49.000	22/05/2022 09:38:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
51	INC 1133054530-18155472723277272011	22/05/2022 06:16:14.000	22/05/2022 08:30:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
52	INC 1133054604-18155472723277273211	22/05/2022 11:34:25.396	22/05/2022 12:28:18.487	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	s	2	ACEPTAR
53	INC 1133054650-18155472723277277911	22/05/2022 14:12:16.729	22/05/2022 17:49:00.542	26	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	s	2	ACEPTAR
54	INC 1133054668-18155472723277278911	22/05/2022 16:21:00.000	22/05/2022 17:18:00.598	50	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	s	2	ACEPTAR
55	INC 1133054746-18155472723277281511	22/05/2022 19:10:31.426	22/05/2022 23:31:48.259	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR

56	INC 1133054798-18155472723277283411	22/05/2022 22:28:29.000	22/05/2022 23:45:02.126	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	s	2	ACEPTAR
57	INC 1133054872-18155472723277294311	23/05/2022 08:04:32.141	23/05/2022 09:35:00.700	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
58	INC 1133055094-18155472723277297711	23/05/2022 10:19:00.000	23/05/2022 13:26:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
59	INC 1133055151-18155472723277299711	23/05/2022 11:38:42.000	23/05/2022 14:19:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
60	INC 1133055131-18155472723277303411	23/05/2022 14:38:53.875	23/05/2022 17:50:00.000	18	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red.	s	2	ACEPTAR
61	INC 1133055153-18155472723277300311	23/05/2022 15:13:23.077	23/05/2022 17:46:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
62	INC 1133055435-18155472723277311911	24/05/2022 09:30:00.000	24/05/2022 18:03:36.196	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
63	INC 1133055465-18155472723277318611	24/05/2022 11:02:11.732	24/05/2022 14:15:00.377	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
64	INC 1133055698-18155472723277322611	24/05/2022 18:06:17.600	24/05/2022 19:38:00.417	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
65	INC 1133055853-18155472723277329811	25/05/2022 08:24:19.277	25/05/2022 12:36:00.000	17	La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue producto de un acto vandálico.	s	7	ACEPTAR
66	INC 1133056457-18155472723277356811	26/05/2022 14:52:21.526	26/05/2022 18:19:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
67	INC 1133057016-18155472723277387311	28/05/2022 06:54:21.000	28/05/2022 19:25:00.252	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
68	INC 1133057300-18155472723277390911	28/05/2022 12:10:40.320	28/05/2022 17:56:49.978	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
69	INC 1133057255-18155472723277391911	28/05/2022 15:55:09.838	28/05/2022 18:19:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR

70	INC 1133057303-18155472723277393511	28/05/2022 18:35:57.000	28/05/2022 20:49:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
71	INC 1133057397-18155472723277397211	29/05/2022 07:31:53.241	29/05/2022 09:05:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
72	INC 1133057414-18155472723277398711	29/05/2022 11:17:00.000	29/05/2022 12:45:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
73	INC 1133057456-18155472723277401511	29/05/2022 14:12:59.692	29/05/2022 18:53:00.000	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
74	INC 1133057759-18155472723277411311	30/05/2022 14:48:56.000	30/05/2022 16:15:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
75	INC 1133057926-18155472723277416911	31/05/2022 03:12:19.000	31/05/2022 04:40:00.000	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
76	INC 1133057976-18155472723277422211	31/05/2022 08:12:19.000	31/05/2022 14:40:00.880	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR
77	INC 1133058096-18155472723277424811	31/05/2022 13:29:00.000	31/05/2022 15:16:00.727	18	La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica.	s	3	ACEPTAR
78	INC 1133058109-18155472723277425311	31/05/2022 17:14:00.000	31/05/2022 18:02:00.890	25	Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red.	s	1	ACEPTAR